

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA - PAE

Barragem da PCH Monte Alto

Rio São João

Itaú de Minas e Passos – MG

Empresa Proprietária




Responsável pela Elaboração



Órgão Fiscalizador



Responsável Técnico pela elaboração do
PAE


EUCLYDES CESTARI JÚNIOR
CREA/SP Nº XXXXXXXXXXXX

Coordenador do PAE

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CREA XXXXXXXX

CÓDIGO VOTORANTIM CIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ilha Solteira – São Paulo, 27 de setembro de 2022

Este documento é somente para uso oficial, não para distribuição.

Figura 1 – Barragem e vertedouro da PCH Monte Alto




Figura 2 – Casa de força da PCH Monte Alto



CONTATOS EMERGENCIAIS E FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO


LISTA DE NOTIFICAÇÃO INTERNA – PCH MONTE ALTO		
CARGO	NOME	TELEFONE TRABALHO/CELULAR/ E-MAIL
Coordenador do PAE - Responsável Técnico pelo Empreendimento (Segurança da barragem)	Carlos Alberto dos Santos	XXXX
Substituto do Coordenador do PAE	Clistian Moura Barbosa	XXXX
Responsável Legal - Gerente do Parque Industrial	Oswaldo Ayres Filho	XXXX
Substituto do Coordenador do PAE	Clistian Moura Barbosa	XXXX
Responsável pela Área Ambiental do Empreendimento	Maura Helena de Miranda Nunes	XXXX
Sala Operacional (Subestação Principal)	Rovilson Donizete da Silva Ivaír Ferreira da Silva Murillo Harison Neto Diego Vilela Barbosa	XXXX
ANEEL	Superintendente Gentil Nogueira de Sá Júnior	XXXX

LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA – ENTIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
MUNICÍPIO	NOME	TELEFONE TRABALHO/CELULAR
Itaú de Minas – MG	Mackson Antonio da Silva (1)	XXXX
Passos – MG	Alex Godoy	XXXX
Cássia – MG	Walter Ferreira	XXXX
Poços de Caldas - MG	SGT Wander Nogueira	XXXX



SUMÁRIO

CONTATOS EMERGENCIAIS E FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO	3
SEÇÃO I – Informações Gerais da Barragem	7
1. Apresentação	7
2. Objetivo do PAE	8
3. Acesso e Localização da Barragem	9
4. Dados Técnicos e Estruturas Associadas	11
4.1. Reservatório	12
4.2. Barragem Vertente	13
4.3. Tomada d'água	13
4.4. Canal de Adução e Câmara de Carga	13
4.5. Conduto Forçado	13
4.6. Casa de força	13
SEÇÃO II – Responsabilidades Gerais no PAE	14
1. Empreendedor	14
2. Coordenador do PAE	16
3. Comitê de Monitoramento de Crise – CMC	17
4. Equipe Técnica	18
5. Recursos Humanos	19
6. Sistema de Proteção e Defesa Civil	20
SEÇÃO III – Recursos para enfrentamento a cenários emergenciais	22
1. Equipe Técnica	22
2. Recursos Materiais Renováveis e Logísticos	23
SEÇÃO IV – Procedimentos de identificação de mau funcionamento, de condições potenciais de ruptura ou outras ocorrências anormais	24
1. Caracterização dos níveis de segurança	24
SEÇÃO V - Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais	29
1. Níveis de Segurança	29
1.1. Nível Normal	29
1.2. Nível de Atenção	30
1.3. Níveis de Alerta e de Emergência	30
2. Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais	32
3. Medidas específicas de resgate e redução de danos	34
3.1. Resgate de Atingidos (pessoas e animais)	34
3.2. Medidas de Biossegurança durante os desastres	35
3.3. Mitigação de Impactos Ambientais	35
3.4. Abastecimento de água potável	36
3.5. Salvaguarda do Patrimônio Cultural	36

	<p align="center">Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto</p>	<p align="right">Atualização: 27/09/2022</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

SEÇÃO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta	38
1. Plano de Comunicação	38
SEÇÃO VII– Divulgação, Treinamento e Atualização do PAE	45
1. Divulgação	45
2. Programas de Treinamento	45
2.1. Teste dos Sistemas de Notificação e Alerta	45
2.2. Treinamento Interno.....	46
2.3. Treinamento Externo	46
2.4. Programação dos Simulados.....	47
3. Atualização do PAE	48
SEÇÃO VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respectiveos Mapas	49
1. Descrição da Zona de Autossalvamento – ZAS	49
1.1 Cadastramento ZAS	51
2. Descrição das Zonas de Segurança Secundária – ZSS	52
SEÇÃO IX – Encerramento das Operações	53
SEÇÃO X – Aprovação do PAE	54
Glossário	55
Apêndices.....	56
Apêndice 1 – Ficha Técnica da Barragem	57
Apêndice 2 – ART de Atualização do PAE	60
Apêndice 3 – Situações de emergência que podem acarretar diretamente a ruptura da barragem.....	61
1. Abalos Sísmicos	61
2. Deslizamentos	62
3. Enchentes	62
Apêndice 4 – Respostas a Possíveis Ocorrências	64
Apêndice 5 – Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZAS.....	68
Apêndice 6 – Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZSS.....	70
Apêndice 7 – Modelos de Placa de Sinalização	72
Apêndice 8 – Registro dos Treinamentos e Simulados	74
Apêndice 9 – Formulário de Mensagem de Notificação	75
Apêndice 10 – Formulário de Declaração de Início de Emergência.....	76
Apêndice 11 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência.....	77
Apêndice 12 – Registro de Reuniões.....	78
Apêndice 13 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos	79
Apêndice 14 – Classificação da Barragem da PCH Monte Alto	80
Apêndice 15 – Mapas de Inundação.....	82

SEÇÃO I – Informações Gerais da Barragem


1. Apresentação

O presente Plano de Ação de Emergência (PAE) é um documento formal elaborado para definir os procedimentos de resposta a situações emergenciais que ameacem as estruturas do barramento da PCH Monte Alto ou decorrentes de sua ruptura, sendo válido somente para esta barragem. Este documento servirá de suporte para a elaboração dos Planos de Contingência Municipais (PLANCON).

O PAE da barragem da PCH Monte Alto deverá ser atualizado anualmente, sendo incluídas as novas informações e removidos os dados tornados desatualizados e/ou incorretos. As folhas corrigidas deverão ser anotadas adequadamente e suas cópias distribuídas para todas as pessoas que tenham em seu poder uma cópia para uso.

Uma situação emergencial de barragem pode ser definida em duas fases: a primeira, uma fase interna, quando ações são realizadas no âmbito das responsabilidades do empreendedor e o foco são as condições de operação, segurança e estabilidade da barragem, cujos requisitos são definidos pelo órgão fiscalizador de barragens no país. A segunda fase é a externa, quando os procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco e pelo poder público local, contemplando as ações típicas de Proteção e Defesa Civil, cujo planejamento deve estar estabelecido em Planos de Contingência Municipais.

Convém ressaltar que a barragem da PCH Monte Alto possui um PSB (Plano de Segurança de Barragens) atualizado, que visa garantir a segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente e promover o monitoramento da estrutura.

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

2. Objetivo do PAE

Com a finalidade de atender às disposições dos artigos 7º, 8º, 11º e 12º da Lei Federal nº 12.334, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e à Resolução Normativa nº 696 da ANEEL, de 15 de dezembro de 2015, foi criado o PAE para a barragem da PCH Monte Alto.

Este plano, desenvolvido pela Geometrisa Serviços de Engenharia LTDA, tem por objetivo definir o conjunto de procedimentos e ações para identificação de situações de emergência em potencial da barragem, a fim de manter o controle da segurança na estrutura e garantir uma resposta eficaz a situações de emergência que ponham em risco a segurança da região a jusante.

Para tanto, o PAE descreve as instalações da barragem e as possíveis situações de emergência, bem como estabelece procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados nessas situações, com a finalidade de mitigar o efeito provocado por ondas de cheia, quer seja por defluências induzidas ou pela onda provocada por eventual ruptura da barragem da PCH Monte Alto, e demais condições potenciais de ruptura do barramento ou outras ocorrências anormais.

O documento estabelece de forma clara e objetiva as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, sendo utilizado quando uma emergência tem o potencial de afetar os colaboradores, os bens da instalação, a produção, o meio ambiente e a população a jusante, visando garantir resposta rápida e efetiva a esta situação.


3. Acesso e Localização da Barragem

A barragem da PCH Monte Alto teve sua construção final da década de 1940. Com concessão outorgada à empresa Votorantim Cimentos S/A, está localizada entre os municípios de Itáú de Minas e Passos, no estado de Minas Gerais e inserida na bacia hidrográfica do Rio Grande, tendo um aproveitamento de energia hidráulica com potência instalada de 6,5 MW.

Quadro 1 – Localização da barragem

Localização da Barragem	
Coordenadas	Latitude: 20°46'56.42"S Longitude: 46°43'20.66"W
Curso d'água	Rio São João
Sub-bacia/Código	Grande/15
Bacia/Código	Paraná/8

Figura 3 – Bacia Hidrográfica contribuinte da PCH Monte Alto




Fonte: Geometrisa, 2022.

A montante da PCH Monte Alto, no próprio rio São João, situa-se a CGH São João, também pertencente à Votorantim Cimentos S/A., distando aproximadamente 6,5 km pelo leito do rio.

A jusante da PCH Monte Alto, já no rio Grande, situa-se a UHE Marechal Mascarenhas de Moraes, pertencente à empresa Furnas Centrais Elétricas S/A, distando aproximadamente 136 km pelo leito do rio.

O acesso por via terrestre ao local do barramento, partindo de Itaú de Minas, a partir da Rodovia MG-050 (pista lateral), inicia-se a partir de um trevo existente, que atravessa a rodovia, até uma estrada vicinal em terra. Por esta, então, segue-se no sentido contrário à sede municipal por cerca de 5 km, mantendo-se à esquerda nas duas primeiras bifurcações, à direita na terceira e ao centro no próximo entroncamento. Então, chega-se ao local da casa de força.

Figura 4 – Localização da barragem da PCH Monte Alto



Fonte: Geometrisa, 2022.

4. Dados Técnicos e Estruturas Associadas

Quadro 2 – Características do Barramento da PCH Monte Alto


Características da Barragem	
Empreendedor	Votorantim Cimentos S/A
Entidade Fiscalizadora	ANEEL
Barragem Principal	
Tipo	Concreto
Altura máxima	16,00 m
Cota do coroamento	748,60 m
Comprimento do coroamento	101,15 m
Bacia Hidrográfica	
Área de drenagem	1.236,00 km ²
Volume anual médio afluente	26,07 m ³ /s (MLT)
Vazão máxima de projeto (10.000 anos)	354,66 m ³ /s

A PCH Monte Alto é composta, basicamente, pelas seguintes estruturas:

- Reservatório;
- Barragem Vertente;
- Tomada d'Água;
- Canal de Adução e Câmara de Carga;
- Conduto Forçado;
- Casa de Força.

A Figura 5 representa esquematicamente a localização das principais estruturas da barragem.

Figura 5 – Localização das estruturas na barragem da PCH Monte Alto



Fonte: Adaptado (SAS Planet, 2021)

4.1. Reservatório

O reservatório a montante, formado pelo barramento do rio São João, apresenta alagamento de 31,3 ha no nível *máximo maximorum* e volume total de 1,02 hm³ e área drenada de 1.840 km². Outras informações pertinentes ao reservatório estão elencadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Características do Reservatório

Reservatório	
Nível Mínimo Operacional	744,50 m
Nível Máximo Normal	745,30 m
Nível Máximo Excepcional (Maximorum)	745,50 m
Tempo de esvaziamento	1,0 h

O cálculo do tempo de esvaziamento do reservatório é demonstrado no documento “*Elaboração de Estudo de ruptura hipotética das barragens de Monte Alto e Santana Votorantim Cimentos SA – Unidade Itaú de Minas*” e faz referência ao volume acumulado no momento da ruptura hipotética máxima.

4.2. Barragem Vertente

O barramento da PCH Monte Alto consiste em uma estrutura de concreto, configurando um conjunto de 101,15 m de comprimento total formado pela barragem e pelo vertedouro. O ponto de altura máxima, medida desde a fundação até a crista, apresenta 16 m de altura, com coroamento na cota 748,60 m. O vertedouro é do tipo soleira livre e contém 15 vãos.

4.3. Tomada d'água

A tomada d'água é o ponto de entrada do canal de adução. Composto por dois vãos, a estrutura tem 6,0 m de altura, 3,6 m de largura e comprimento de 4,0 m.

4.4. Canal de Adução e Câmara de Carga

O canal de adução foi executado em concreto, com seção retangular medindo 5,60 m x 5,58 m e estendendo-se por 490 m até a entrada da tubulação forçada.

Ao fim do canal, aloca-se a câmara de carga, cuja função é regular o nível d'água para admissão dos condutos da tubulação forçada. Associado a essa estrutura, existe um vertedouro de soleira livre, responsável por extravasar o excedente de água em caso de parada das máquinas.

4.5. Conduto Forçado

A tubulação forçada é composta por dois tubos metálicos em aço com 2,20 m de diâmetro e 131 m de comprimento, executando a função de conduzir a água do canal até as turbinas Francis na casa de força.

4.6. Casa de força

A casa de força abriga duas unidades geradoras com turbinas tipo Francis. Tais turbinas apresentam potência nominal unitária de 4,45 MW com vazão nominal total de 10 m³/s e rotação síncrona de 500 rpm.

Os geradores apresentam potência nominal unitária de 4,6 MVA e fator de potência igual a 0,80.

SEÇÃO II – Responsabilidades Gerais no PAE

1. Empreendedor

O empreendedor é o responsável por elaborar documentos relativos à segurança da barragem, bem como por implementar as recomendações contidas nesses documentos e atualizar o registro das barragens de sua propriedade ou sob sua operação, junto às entidades fiscalizadoras. Em complemento às responsabilidades elencadas pela Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, o empreendedor deverá desenvolver ações para garantir a segurança da barragem, provendo os recursos necessários para tal, e ainda:

- Designar um coordenador e seu substituto para executar as ações descritas no PAE;
- Garantir a disponibilidade e manutenção do PAE no site do empreendedor, em meio digital, e em meio físico, no empreendimento, nos órgãos de proteção e defesa civil dos municípios inseridos no mapa de inundação, ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal;
- Elaborar, implementar e operacionalizar o PAE, e realizar reuniões com as comunidades para a apresentação do plano e a execução das medidas preventivas nele previstas, em trabalho conjunto com as prefeituras municipais e os órgãos de proteção e defesa civil, antes do primeiro enchimento do reservatório;
- Articular-se com órgãos de proteção e defesa civil municipais e estaduais para promover e operacionalizar os procedimentos emergenciais constantes no PAE;
- Realizar, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, em periodicidade a ser definida pelo órgão fiscalizador, exercício prático de simulação de situação de emergência com a população da área potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem;
- Estender os elementos de autoproteção existentes na ZAS aos locais habitados da ZSS nos quais os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de vazamento ou rompimento da barragem;

- Fornecer elementos básicos aos órgãos da Defesa Civil para elaboração dos Planos de Contingência, sendo estes:
 - Identificação do cenário de risco;
 - Identificação da ZAS e ZSS;
 - Identificação das edificações vulneráveis;
 - Descrição das instalações da barragem e das possíveis situações emergências;
 - Definição de sistemas de monitoramento e alerta;
 - Definição de sistemas de comunicação à população;
 - Propostas de rotas de fuga e pontos de encontro;
 - Plano de comunicação com autoridades e serviços oficiais de emergência.
- Na Zona de Autossalvamento, alertar e avisar a população da área potencialmente afetada em situação de emergência da barragem;
- Manter serviço especializado em segurança de barragem para acompanhamento operacional e das condições no entorno do empreendimento;
- Organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a documentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando couber, à desativação da barragem;
- Garantir o arquivamento de registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência em volume armazenado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;
- Informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança, permitindo o acesso irrestrito desta entidade ao local da barragem e à sua documentação de segurança;
- Programar as reuniões de avaliação após eventos de emergência;
- Garantir o cumprimento das exigências contempladas pelas inspeções periódicas, no momento da atualização do Plano de Segurança;
- Cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB.

2. Coordenador do PAE

O Coordenador do PAE deverá ser o responsável pela confirmação da situação de emergência e acionamento do fluxograma de notificação, de maneira a fazer chegar as informações às autoridades competentes e manter-se alerta e disponível durante toda a situação de emergência, até o encerramento das operações.


O coordenador responsável designado pela Votorantim Cimentos S/A, conforme definido e registrado nos documentos deste PAE, é o **Sr. Carlos Alberto dos Santos**. Também está registrado o nome do substituto, **Sr. Clistian Moura Barbosa**.

Suas principais atribuições são:

- Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis e código de cores padrão;
- Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Comunicar a supervisão;
- Comunicar a ocorrência ao CMC.

Tais atribuições encontram-se esquematizadas na Figura 6.

Figura 6 – Ações a serem implementadas pelo Coordenador do PAE



3. Comitê de Monitoramento de Crise – CMC

O Comitê de Monitoramento de Crise será o núcleo de decisões durante todo o período de emergência e definirá as ações que serão tomadas pela empresa em todos os aspectos. Deverá ter uma hierarquia própria e bem definida a fim de se obter uma maior eficiência nas atividades realizadas.

Suas principais atribuições são:

- Decidir sobre as ações a serem implementadas em função da situação de emergência;
- Coordenar a comunicação interna, externa e órgãos da imprensa;
- Disponibilização emergencial de recursos;
- Participar das discussões dos desdobramentos da anomalia;
- Contatos externos com consultores;
- Elaboração de notificações e de relatórios internos.

Deverão compor o Comitê de Monitoramento de Crise os seguintes integrantes:

- Coordenador do PAE;
- Representante Interno;
- Representante Legal do Empreendimento;
- Responsável Técnico pelo Empreendimento;
- Responsável Técnico pelo Monitoramento da Barragem;
- Representante do Centro de Operações.


4. Equipe Técnica


Conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015, “a equipe técnica de segurança de barragem deverá ser composta por profissionais treinados e capacitados, os quais deverão realizar as atividades relacionadas às inspeções de segurança de barragens”. São atribuições dessa equipe:

- Operar e manter a usina, garantindo o devido funcionamento de seus sistemas de extravasão, sistemas de comunicação e de aviso;
- Realizar testes periódicos do sistema de alerta e do fluxo de notificações previstos no PAE.

Na Figura 7 tem-se um fluxograma que resume e sugere, de maneira esquematizada, a posição e a relação da equipe técnica perante a organização administrativa das instalações.

Figura 7 – Organização da Equipe Técnica



	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

5. Recursos Humanos

A equipe de Recursos Humanos (RH) é composta pelos responsáveis por diversos processos que envolvem a companhia e seus colaboradores, sendo responsável pela gestão das pessoas que fazem parte da organização.

Neste sentido, os seguintes procedimentos, devem ser adotados pelo RH quando for estabelecida uma situação de anormalidade envolvendo as estruturas do barramento:

- Assegurar a permanência - na barragem – somente de pessoal qualificado e treinado em ocasiões que potencializem acidentes, como cheias excepcionais ou comportamento anormal da barragem;
- Treinar o pessoal efetivo e suplente, por meio de exercícios e simulações, para atuar com o sistema de comunicações e agir nas diferentes situações previstas.

6. Sistema de Proteção e Defesa Civil

Os organismos de Proteção e Defesa Civil são os responsáveis pela coordenação do conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os efeitos de desastres naturais e incidentes tecnológicos, preservar o compromisso moral com a população e restabelecer a normalidade social.

As Defesas Civas Municipais e Estaduais devem desempenhar suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar o desenvolvimento de Planos de Contingência para os cenários de risco identificados. Este plano tem como objetivo a tentativa de reduzir a ocorrência de danos humanos em um desastre, por meio da indicação de responsabilidades de cada órgão envolvido, definição de sistemas de alerta e rotas de fuga, organização de exercícios simulados, entre outras atividades.

De maneira geral, as principais ações da Defesa Civil podem ser destacadas:


Preparação	Mitigação	Prevenção	Resposta	Recuperação
-------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------

De acordo com o guia “Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens”, elaborado em setembro de 2016 pelos órgãos do CENAD, SEDEC e MI, o empreendedor deverá fornecer elementos básicos para elaboração do PLANCON. A saber:

- Cenário de risco identificado;
 - Identificação da ZAS e ZSS;
 - Identificação das edificações vulneráveis;
- Definição de sistemas de monitoramento e alerta;
- Definição de sistemas de alarme;
- Definição e sugestão de rotas de fuga e pontos de encontro;
- Plano de comunicação com as autoridades.

Ressalta-se que todos os elementos acima citados estão contemplados no presente documento PAE.

A Lei nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, dentre outras providências, define que o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no prazo de um ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública, com ampla divulgação.

Por fim, outras informações podem ser encontradas na Lei Federal nº 12.340/2010, a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e sobre as transferências de recursos para ações como assistência às vítimas e reconstrução de áreas atingidas por desastres.

SEÇÃO III – Recursos para enfrentamento a cenários emergenciais

Para atuar diante de cenários emergenciais, deverão ser dimensionados os recursos humanos que irão compor a equipe técnica especializada para agir em situações de emergência, com profissionais especificamente treinados para exercerem funções pertinentes em cenários que ameacem as estruturas do barramento.

De mesmo modo, devem existir no empreendimento recursos materiais fixos e mobilizáveis, com destaque para os materiais de construção, meios de comunicação, de fornecimento de energia e de transporte.

Esses recursos, tanto humanos quanto materiais, são necessários para um atendimento imediato e provisório, para fazer frente às condições de emergência que estejam se iniciando, para que se possa ganhar tempo até à chegada de equipe, equipamento e materiais para uma ação mais completa sobre o evento.

1. Equipe Técnica

O Quadro 4 apresenta o dimensionamento de recursos humanos para resposta ao pior cenário identificado.

Quadro 4 – Recursos Humanos para resposta a situações de emergência

Lista de Recursos Humanos	
Carlos Alberto Dos Santos	Engenheiro Civil
Clistian Moura	Engenheiro Eletricista
Adriano Cesar Avelino	Técnico manutenção
Adelmo Vasconcelos dos Santos	Eletricista
José Carlos Neto Junior	Técnico manutenção
Maurício Aparecido Silva	Eletricista
Rodrigo Silvestre Alves	Operador de usina
Enivaldo Luiz Silva	Operador de usina
Altamiro Batista Santos	Operador de usina
Elton Alexandre Nascimento	Operador de usina
Reginaldo Alves Costa	Operador de usina
Diego Vilela Barbosa	Operador de subestação
Ivair Ferreira da Silva	Operador de subestação
Rovilson Donizetti Silva	Operador de subestação
Murillo Harison Neto	Operador de subestação
Renan Cesar Ramos	Operador de subestação

2. Recursos Materiais Renováveis e Logísticos

Nos Quadros 5 e 6 são listados os recursos materiais renováveis e mobilizáveis para utilização em situação de emergência.

Quadro 5 – Lista fornecedores de materiais renováveis e mobilizáveis para serem usados em situações de emergência

Lista de Empresas com Recursos Materiais Mobilizáveis					
Tipo de Material	Empresa	Características	Responsável	Telefone para contato	Localização
Construção Civil	WW Materiais para construção	Cimento, Cal Argamassa, Areia, Brita, Saibro, Ferragens	Wilker Rabelo Domingos	XXXX	Itaú de Minas-MG
Maquinário Pesado	TGL	Caminhões Truck, Pá carregadeira, retroescavadeira	Sergio C. Gomes	XXXX	Itaú de Minas-MG
Concreteira	GRUPO CMP	Concreto Usinado	Ugs de Souza Pinheiro	XXXX	Passos-MG

Quadro 6 – Lista de recursos de materiais mobilizáveis para serem usados em situações de emergência

Lista de Recursos de Materiais Mobilizáveis			
Tipo	Nome	Características (capacidade, tonelagem)	Local de depósito ou responsáveis
Meio de transporte	Fiat Strada 1.4 Hard Working	Cabine Simples - Capacidade de Carga: 705KG	Fábrica Carlos A. Santos
	Caminhão Mercedes CG211	Com munk – 3T	Fábrica Carlos A. Santos
Equipamento	Caminhão Mercedes CG211	Com munk – 3T	Fábrica Carlos A. Santos
	Gerador Toyama TD25SGE	22 kVA – Trifásico 220V	Fábrica Carlos A. Santos
	Guindaste Sany	Capacidade: 75 T	Fábrica Roger William Alves Da Silva

SEÇÃO IV – Procedimentos de identificação de mau funcionamento, de condições potenciais de ruptura ou outras ocorrências anormais

1. Caracterização dos níveis de segurança

A gestão da emergência é efetuada em função do nível de segurança, considerando o atual estado da barragem e a identificação ou não de anomalias. Estes níveis serão utilizados para graduar as situações que podem comprometer a segurança da barragem e de ocupações a jusante e ativar um processo de emergência na barragem.

Segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 696/2015 (REN 696/2015), uma anomalia caracteriza uma “deficiência, irregularidade, anormalidade ou deformação que possa vir a afetar a segurança da barragem”. Para sua classificação e o diagnóstico do nível de segurança da barragem, a resolução define as seguintes categorias: Normal, Atenção, Alerta e Emergência.

No Quadro 7 estão descritos os níveis de segurança da barragem, com base nas possíveis anormalidades que podem ocorrer na instalação. A classificação dos níveis é feita com base na observação ou inspeção dos diferentes componentes da estrutura e/ou através da análise dos resultados da exploração da instrumentação.

Os cenários possíveis decorrentes do mau funcionamento, ocorrências excepcionais ou circunstâncias anômalas, suas respectivas características e nível de segurança, estão descritos no Quadro 8.

Na ocorrência de incidentes e/ou acidentes decorrentes de abalos sísmicos, possíveis deslizamentos a montante e enchentes, as ações de resposta a serem tomadas a fim de estabilizar a situação estão apresentadas nos Apêndices 3 e 4.

Quadro 7 – Definição do Nível de Segurança para ocorrências excepcionais ou circunstâncias anômalas

Nível de Segurança	SITUAÇÕES (PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS)																					
NORMAL	<p>Quando não houver anomalias ou as que existem não comprometem a segurança da barragem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Probabilidade de acidente muito baixa; – Corresponde a ações de monitoramento rotineiro previstas no PSB; – São situações estáveis ou que se desenvolvem muito lentamente no tempo e que podem ser ultrapassadas sem consequências nocivas no vale a jusante; – Podem ser controladas pelo Empreendedor. 																					
ATENÇÃO	<p>Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem de imediato, mas caso progridam, podem comprometer a estrutura, devendo ser monitoradas, controladas ou reparadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Probabilidade de acidente baixa; – Plano de Segurança da Barragem – revisão do monitoramento rotineiro e realização de estudos e/ou ações corretivas de anomalias programadas ao longo do tempo e que não comprometem a segurança estrutural no curto prazo; – A situação tende a progredir lentamente, permitindo a realização de estudos para apoio à tomada de decisão; – Existe a convicção de ser possível controlar a situação. 																					
ALERTA	<p>Quando as anomalias comprometem a segurança da barragem, exigindo providências imediatas para a sua eliminação e manutenção das condições de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Obriga um estado de prontidão na barragem onde serão necessárias as medidas preventivas e corretivas previstas e os recursos disponíveis para evitar um acidente; – Probabilidade de acidente moderada; – Espera-se que ações a serem tomadas evitem a ruptura, mas pode sair do controle; – Eventual rebaixamento do reservatório (depende da avaliação técnica) - envolvendo coordenação com os demais empreendedores de barragens da cascata; – O fluxo de notificações é apenas interno, a menos que sejam necessárias descargas preventivas ou o rebaixamento do reservatório; – Existe a possibilidade de a situação se agravar, com potenciais efeitos perigosos no vale a jusante; – Deve ser avaliada a necessidade de acionamento do PAE. 																					
EMERGÊNCIA (RUPTURA)	<p>Quando determinada anomalia representa alta probabilidade de ruptura da barragem.</p> <table border="1" data-bbox="387 1272 1476 1868"> <thead> <tr> <th data-bbox="387 1272 778 1328">Ocorrência Excepcional</th> <th data-bbox="778 1272 1476 1328">Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="387 1328 778 1391">Galgamento das Estruturas de Terra ou Terra e Enrocamento</td> <td data-bbox="778 1328 1476 1391">A água do reservatório está vertendo sobre a crista da barragem.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1391 778 1453">Surgência, Erosão interna ou <i>Piping</i></td> <td data-bbox="778 1391 1476 1453">Surgências (afioramento de água) de grande dimensão, erosão interna ou <i>piping</i> em evolução no corpo ou no pé da barragem.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1453 778 1507">Sinkhole ou Subsidência</td> <td data-bbox="778 1453 1476 1507">Subsidências aumentando rapidamente.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1507 778 1570">Movimentação de Taludes</td> <td data-bbox="778 1507 1476 1570">Escorregamentos rápidos ou repentinos dos taludes da barragem.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1570 778 1632">Terremotos ou Sismos</td> <td data-bbox="778 1570 1476 1632">Terremoto ou sismo que resultou em uma descarga incontrolável de água do reservatório.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1632 778 1695">Tombamentos de Blocos de Concreto</td> <td data-bbox="778 1632 1476 1695">Blocos de concreto da barragem ou estruturas associadas, tombando ou tombados.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1695 778 1758">Brechas</td> <td data-bbox="778 1695 1476 1758">Brecha aberta ou em formação no corpo da barragem ou ombreiras.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1758 778 1821">Ameaças à Segurança</td> <td data-bbox="778 1758 1476 1821">Bomba detonada que possa resultar em danos a barragens ou estruturas associadas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1821 778 1868">Sabotagem ou Vandalismo</td> <td data-bbox="778 1821 1476 1868">Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água .</td> </tr> </tbody> </table>		Ocorrência Excepcional	Situação	Galgamento das Estruturas de Terra ou Terra e Enrocamento	A água do reservatório está vertendo sobre a crista da barragem.	Surgência, Erosão interna ou <i>Piping</i>	Surgências (afioramento de água) de grande dimensão, erosão interna ou <i>piping</i> em evolução no corpo ou no pé da barragem.	Sinkhole ou Subsidência	Subsidências aumentando rapidamente.	Movimentação de Taludes	Escorregamentos rápidos ou repentinos dos taludes da barragem.	Terremotos ou Sismos	Terremoto ou sismo que resultou em uma descarga incontrolável de água do reservatório.	Tombamentos de Blocos de Concreto	Blocos de concreto da barragem ou estruturas associadas, tombando ou tombados.	Brechas	Brecha aberta ou em formação no corpo da barragem ou ombreiras.	Ameaças à Segurança	Bomba detonada que possa resultar em danos a barragens ou estruturas associadas.	Sabotagem ou Vandalismo	Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água .
Ocorrência Excepcional	Situação																					
Galgamento das Estruturas de Terra ou Terra e Enrocamento	A água do reservatório está vertendo sobre a crista da barragem.																					
Surgência, Erosão interna ou <i>Piping</i>	Surgências (afioramento de água) de grande dimensão, erosão interna ou <i>piping</i> em evolução no corpo ou no pé da barragem.																					
Sinkhole ou Subsidência	Subsidências aumentando rapidamente.																					
Movimentação de Taludes	Escorregamentos rápidos ou repentinos dos taludes da barragem.																					
Terremotos ou Sismos	Terremoto ou sismo que resultou em uma descarga incontrolável de água do reservatório.																					
Tombamentos de Blocos de Concreto	Blocos de concreto da barragem ou estruturas associadas, tombando ou tombados.																					
Brechas	Brecha aberta ou em formação no corpo da barragem ou ombreiras.																					
Ameaças à Segurança	Bomba detonada que possa resultar em danos a barragens ou estruturas associadas.																					
Sabotagem ou Vandalismo	Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água .																					

Quadro 8 – Procedimentos de identificação das ocorrências

OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO	Nível de Segurança
Crista, Paramentos de Montante e Jusante		
Fissuras, Trincas, Rachaduras e Deslocamentos	Fissuras superficiais e abrasão no concreto.	Atenção
	Fissuras transversais ligando montante com jusante, com profundidade <u>menor</u> que 3 mm.	
	Fissuras abertas, do tipo aleatório, com presença de sílica-gel, devido à RAA.	
	Fissuras rasas do tipo aleatório na crista devido ao tráfego excessivo de veículos ou concreto do pavimento isolado do concreto da barragem.	
	Fissuras tipo mapa, abertas e extensíveis com presença de sílica-gel, devido à RAA.	Alerta
	Fissuras transversais ligando montante com jusante, com profundidade <u>maior</u> que 3 mm.	
Deslocamentos diferenciais	Deslocamentos diferenciais entre juntas < 2,5 mm.	Atenção
	Abertura das juntas < 5 mm.	Alerta
	Deslocamentos diferenciais entre juntas > 2,5 mm.	
	Abertura das juntas > 5 mm.	
Infiltrações ou Vazamentos	Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas.	Atenção
	Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas, com indícios de aumento de vazão.	Alerta
	Lixiviação do concreto e carbonatação devido à ligação inadequada entre juntas ou concreto poroso.	Alerta
<i>Piping</i>	Surgências (afloramento de água) de grande dimensão, <i>piping</i> em evolução no pé da barragem ou fundação.	Emergência
<i>Sinkhole</i> ou Subsidência	Subsídências no pé da barragem aumentando rapidamente.	
Ruptura iminente ou em andamento	Tombamento de bloco (s) de concreto da barragem; Abertura de brecha na estrutura com descarga incontrolável de água; Colapso completo da estrutura; Furo na tubulação da tomada d'água podendo originar um sumidouro.	
Ombreiras e Interfaces do corpo da barragem com as ombreiras (abraço)		
Trincas, Fissuras e Rachaduras (documentadas ou não)	Trincas estáveis, documentadas e monitoradas.	Atenção
	Presença de trincas transversais e/ou longitudinais profundas que não se estabilizam.	
	Fissuras / Trincas pronunciadas; Trincas/Rachaduras transversais e/ou longitudinais na ombreira; Deslocamento do muro de abraço.	Alerta
	Trincas / Rachaduras longitudinais profundas no talude ocasionando o recalque/deslizamento do maciço do talude ou a abertura de uma brecha na barragem; Trincas transversais profundas, ocasionando a abertura de uma brecha.	Emergência
Surgências, Infiltrações ou Vazamentos	Vazamentos/Surgências documentados e considerados controláveis.	Atenção
	Surgência entre a interface da ombreira e a barragem de concreto, sem carreamento de material.	
	Surgência de água próximo ao corpo da barragem, a jusante: <ul style="list-style-type: none"> - Não documentada e/ou não monitorada; - Com carreamento de materiais de origem desconhecida; - Aumento das infiltrações com o tempo; - Água saindo com pressão. 	Alerta
	Surgência entre a interface da ombreira e a barragem de concreto, com carreamento de material	
	Suspeita de <i>piping</i> pela fundação da barragem de concreto.	
	Vazamentos/Surgências incontroláveis no contato com ou sem carreamento de material ou <i>piping</i> em andamento.	Emergência

OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO	Nível de Segurança
Ombreiras e Interfaces do corpo da barragem com as ombreiras (abraço)		
Erosões, Deslizamentos, Instabilidade e Subsídências	Erosões superficiais no abraço entre a barragem de concreto e as ombreiras; pequena quantidade de buracos de animais e/ou insetos.	Atenção
	Buracos de animais e/ou insetos em demasia; Erosões não monitoradas/controladas ou em evolução; Erosões ou escorregamentos no contato entre a barragem e a ombreira, formando um tipo de "bancada de escavação".	Alerta
	Deslizamento profundo nas ombreiras.	
	Deformação (<i>Spreading</i>) Lateral: verificar redução de borda livre; procurar escarpas.	
	<i>Sinkhole</i> ou subsídências; Escorregamentos rápidos ou repentinos no contato; Deslocamento vertical/Deformação ou Falha estrutural ocasionada por instabilidade estrutural ou falha na fundação.	Emergência
Reservatório		
Elevação do nível de montante	Nível d'água acima do MÁXIMO MAXIMORUM.	Atenção
	Risco de galgamento.	Alerta
Galgamento da barragem iniciado	Possibilidade de rebaixamento do nível d'água através da abertura dos extravasores.	
	Água passando pela crista da barragem com extravasores abertos.	Emergência
Equipamentos eletromecânicos		
Danos nas tubulações	Fissuras ou rachaduras devido à recalques ou impacto.	Atenção
	Buracos devido a ferrugens, corrosão ou desgaste por cavitação.	
	Juntas desiguais devido a recalques ou falha na construção.	
Falha nos equipamentos eletromecânicos	Extravasores inoperantes no período seco.	Atenção
	Falha em dispositivo de descarga, como tomada d'água e vertedouro.	
	Extravasores inoperantes no período chuvoso.	Emergência
Vazamento em válvulas	Ruptura da estrutura de concreto da saída de água devido ao esforço excessivo decorrente do empuxo do aterro ou deficiente da armadura do concreto.	Alerta
	Água de infiltração saindo por um ponto adjacente à saída de água (canal de fuga, vazão sanitária, descarregador de fundo) devido à tubulação quebrada facilitando a abertura de um caminho preferencial para percolação d'água no entorno da tubulação.	
	Saída d'água liberada erodindo o pé da barragem.	Emergência
Sistemas de comporta		
Detritos presos embaixo da comporta	Grade de proteção quebrada ou faltante impedindo o fechamento da comporta, gerando riscos de danos à válvula ou haste do sistema devido ao esforço para fechar a comporta.	Atenção
Danos no berço ou guias da comporta	Danos nos dispositivos devido a ferrugens, efeitos de vibração ou tensão.	Alerta
	Danos nos dispositivos hidromecânicos (hastes de controle, guias, pistões, ancoragem), exigindo reparos imediatos para eliminação de risco à segurança da barragem.	
	Comporta com risco de ruptura e consequente esvaziamento do reservatório.	Emergência
Comporta rachada	Rachadura na comporta devido a ferrugem, erosão, cavitação, vibração ou desgastes gerando riscos de vazamentos ou perda de suporte da comporta, fazendo com que se torne inoperante.	Alerta
	Risco de ruptura da comporta e consequente esvaziamento do reservatório devido à perda de suporte da estrutura.	Emergência

OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO	Nível de Segurança
Sistemas de alerta e de aviso		
Falhas durante o período seco	Impossibilidade de notificação interna no empreendimento.	Normal
	Impossibilidade de aviso externo à população.	Atenção
Falhas durante o período chuvoso	Impossibilidade de notificação interna no empreendimento.	Atenção
	Impossibilidade de aviso externo à população.	Alerta
Fatores externos		
Ameaças à Segurança	Bomba detonada ou sismos que possam resultar em danos a barragens ou estruturas associadas.	Emergência
Sabotagem ou Vandalismo	Danos que podem resultar em descarga incontrolável de água.	

SEÇÃO V - Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais

Após a detecção de qualquer anomalia ou ocorrência, a primeira ação a ser empreendida pelo Coordenador do PAE é a classificação do nível de resposta correspondente ao nível de segurança da barragem.

Este tópico dispõe das ações a serem tomadas na barragem nas situações identificadas no item anterior, com indicação dos respectivos responsáveis pelas ações, uma vez identificado o nível de resposta correspondente à situação.

O Apêndice 4 apresenta procedimentos preventivos e corretivos e as ações de resposta face às possíveis ocorrências nas estruturas e condições potenciais de ruptura do barramento.

1. Níveis de Segurança

1.1. Nível Normal

O nível normal corresponde ao cenário onde não existem anomalias ou quando é detectada uma anomalia ou evento para a barragem que não põe em risco a sua segurança estrutural, nem dos seus órgãos extravasores, configurando uma situação NORMAL de rotina, onde não há necessidade de intervenções imediatas.

Na situação NORMAL, as informações são transmitidas ao coordenador do PAE e ao Centro de Operação mediante notificação dos operadores/engenheiros/gestores de operação e manutenção.

No nível de resposta normal, caso identificada uma anomalia, as principais ações a desencadear pelo Coordenador do PAE são:

- Monitorar a situação, registrando todas as ações adotadas na resolução do problema;
- Implementar medidas preventivas e corretivas;
- Notificar os recursos humanos da barragem e o empreendedor.

1.2. Nível de Atenção

O nível de atenção do processo de planejamento de emergência corresponde a situações que impõem um estado de ATENÇÃO na barragem, com possibilidade de comprometimento da segurança estrutural da barragem. Neste cenário, as anomalias identificadas não representam riscos à segurança a curto prazo, mas demandam monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo.

Detectada a anomalia e classificada a situação como sendo de ATENÇÃO, o coordenador do PAE deve declarar situação de ATENÇÃO e oficializar a declaração mediante ao preenchimento do **Formulário de Mensagem de Notificação**, contido no **Apêndice 9** e transmissão da mensagem de alteração do Nível de Segurança para todos os envolvidos no nível de atenção.


Inicialmente é feito o alerta interno para o Centro de Operação de Sistema (COS) e áreas normativas do empreendimento, para os empreendimentos a jusante e agência fiscalizadora.

Outros órgãos como INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais), CEMADEN (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e, também, barragens a montante, podem ser contatados com vistas à obtenção de informações de domínio hidrometeorológico.

1.3. Níveis de Alerta e de Emergência

O nível de alerta do processo de planejamento de emergência corresponde a situações que impõem um estado de ALERTA geral na barragem, caracterizado por ocorrências que representam riscos à segurança da barragem, exigindo providências imediatas para prevenção e mitigação das condições de segurança. Já no nível de emergência, a ruptura é iminente, já é visível ou a anomalia identificada constitui uma realidade de EMERGÊNCIA a curto prazo.


Detectada uma situação de ALERTA, o coordenador do PAE deve declarar o estado de Alerta formalmente, via **Formulário de Mensagem de Notificação**, informando às entidades envolvidas sobre o novo nível de segurança do barramento. A notificação para o nível de ALERTA deve ser realizada para que os órgãos de proteção e defesa civil e a população fiquem em estado de **prontidão** para uma possível evacuação.

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Agravada a situação, deve-se declarar o estado de EMERGÊNCIA e executar as ações previstas no PAE, para que seja iniciada a **evacuação**. A notificação sobre a alteração do nível deve ser feita às entidades envolvidas nos níveis de resposta de emergência explicitadas no fluxograma de notificação em situação de emergência (Figura 10). Para protocolo e encaminhamento da alteração da situação do pode-se utilizar o **Formulário de Mensagem de Notificação (Apêndice 9)**.

Face à situação de EMERGÊNCIA, o coordenador do PAE ainda deverá preencher o **Formulário de Declaração de Início de Emergência**, conforme modelo disponibilizado no **Apêndice 10**.

Deve-se acionar os responsáveis o Centro de Operação do Sistema (COS) e áreas normativas da empresa, de forma a alertar, além das áreas internas da empresa, a população na ZAS, a entidade fiscalizadora (ANEEL), os empreendimentos a montante e jusante, quando houver, e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

2. Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais


O Sistema de Monitoramento e Estabilidade aborda as orientações para o monitoramento e controle de estabilidade da barragem, com o objetivo de apresentar de maneira esquemática as eventuais ocorrências detectáveis, conjuntamente aos apontamentos da instrumentação, integrando o sistema de monitoramento aos procedimentos emergenciais de ação e resposta ao PAE.

A PCH Monte Alto estabelece uma rotina de acompanhamento de suas estruturas por meio da realização de inspeções visuais periódicas, as quais permitem a identificação de possíveis anomalias/ocorrências que possam causar algum risco estrutural.

Para a gestão da emergência, considera-se a convenção do nível de segurança, conforme estabelecido na Seção IV, utilizada para classificar em ordem de importância as situações que podem comprometer a segurança da barragem e ocupações a jusante, gerando um processo de emergência.

O fluxograma da Figura 8 ilustra a sequência de ações internas do empreendimento para integração aos procedimentos emergenciais, levando em consideração os níveis de segurança estabelecidos na Resolução Normativa nº 696/2015 da ANEEL.

Figura 8 – Fluxograma para integração do Sistema de Monitoramento e Estabilidade aos procedimentos emergenciais



Fonte: Geometrisa, 2022.

3. Medidas específicas de resgate e redução de danos

3.1. Resgate de Atingidos (pessoas e animais)

Este planejamento visa, por meio da articulação entre o empreendedor com os poderes públicos, estabelecer as medidas específicas para resgatar atingidos (pessoas e animais).

De acordo com o estabelecido pela Lei nº 12.608/2012, a Defesa Civil executa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em seu âmbito territorial. Nesta lei, estão preconizadas, em seu Art. 8º, as competências do órgão de Defesa Civil em cenários de desastre, como, por exemplo, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre.

Entretanto, é papel do empreendedor auxiliar os órgãos públicos e ambientais, no que for cabível, em medidas que assegurem o resgate de seres vivos em caso de uma situação de emergência.

Assim, considera-se o cenário emergencial ou de ruptura e a impossibilidade de os órgãos públicos competentes atuarem em totalidade. Desta forma, o empreendedor poderá apoiar com recursos que implicam nas seguintes medidas específicas contidas abaixo.

a) Resgate de seres humanos:

- Disponibilização de veículos, suprimentos necessários à população potencialmente afetada (alimentação e necessidades básicas);
- Fornecer apoio para alocação da população para abrigos seguros.

b) Resgate de animais

- Auxílio na realocação/manejo dos animais para áreas seguras;
- Fornecimento de suprimentos necessários (alimentação, dessedentação, entre outros);
- Plano de resgate e acolhimento de animais domésticos e de corte;
- Plano de resgate e acolhimento, em conjunto com o órgão ambiental, de animais silvestres;
- Consulta junto ao centro de zoonoses para organização de campanha de captura emergencial conjunta de animais de rua.

3.2. Medidas de Biossegurança durante os desastres

Para resguardar a integridade tanto dos envolvidos nos resgates, quanto dos resgatados, existem algumas medidas de biossegurança que devem ser seguidas e estão apresentadas no esquema a seguir:

Figura 9 – Esquema das medidas de biossegurança durante desastres



3.3. Mitigação de Impactos Ambientais

Considerando que mitigação, em meio ambiente, se trata de ações que visam reduzir ou remediar impactos ambientais, o empreendedor deverá estabelecer medidas específicas para atuar frente aos impactos causados pelo acidente ou desastre envolvendo sua barragem.

Como medidas mitigadoras de impacto ambiental, considerando os aspectos ambientais, seus efeitos e impactos prováveis face ao eventual cenário emergencial envolvendo as estruturas do barramento da PCH Monte Alto, o empreendedor se dispõe a realizar as seguintes medidas específicas – de acordo com o cenário identificado e quando cabível:

- Manutenção e recuperação da mata ciliar e de APP;
- Recuperação das áreas degradadas;
- Controle de processos erosivos;
- Monitoramento limnológico e de qualidade da água;
- Monitoramento da ictiofauna;
- Auxílio no resgate da fauna antes e durante a situação de emergência;
- Verificação da alteração da dinâmica hídrica do rio; e
- Monitoramento das vazões.

3.4. Abastecimento de água potável

Cabe ao Poder Público, como medida emergencial de restabelecimento de serviços essenciais, no âmbito da PNPDEC, promover a retomada e continuidade da prestação de serviços de abastecimento de água potável à população atingida (art. 2º, V, do Decreto 10.593/20).


É papel do empreendedor auxiliar os órgãos públicos, no que for cabível, em medidas temporárias que assegurem o abastecimento de água potável em caso de uma situação de emergência, enquanto os serviços em questão não são restabelecidos pelas respectivas empresas responsáveis pela prestação do serviço.

Assim, considerando o cenário emergencial de uma ruptura hipotética no barramento da PCH Monte Alto, o empreendedor se dispõe a fornecer meios alternativos para o abastecimento de água potável, como:

- Fornecimento de caminhões pipa para abastecer a população atingida;
- Fornecimento de galões de água;
- Elaboração de uma lista de fornecedores cadastrados que podem ser acionados em situações de emergência para auxiliar no abastecimento de água potável.

3.5. Salvaguarda do Patrimônio Cultural

Face ao cenário emergencial envolvendo a Barragem da PCH Monte Alto, caso haja bens de patrimônio cultural localizados nas regiões atingidas pela mancha de inundação proveniente do hipotético rompimento da barragem, o empreendedor

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

atuará juntamente ao poder público para salvaguardar estes bens. Desta forma, considera-se medidas de prevenção e de compensação, conforme as delineadas nos itens abaixo:

- Delimitação da área patrimonial;
- Realocação dos bens de patrimônio para áreas seguras;
- Reparação dos danos aos patrimônios, público e privado, em caso de dano ocasionado pelo acidente ou desastre, até a completa descaracterização da estrutura.

SEÇÃO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta

1. Plano de Comunicação

Quando uma situação de emergência for detectada na PCH Monte Alto, os colaboradores devem contatar o operador do **Centro Operacional, na Subestação Principal** por um dos métodos:

- Telefone: XXXX ou XXXX
- Verbalmente, de acordo com a ocorrência.

Ao receber as informações referentes ao incidente, o **Operador no Centro Operacional** deverá comunicar o **Coordenador do PAE** ou o **Substituto do Coordenador do PAE**:

Coordenador do PAE: Carlos Alberto dos Santos

- Telefone Trabalho/celular: XXXX / XXXX

Substituto do Coordenador do PAE: Clistian Moura Barbosa

- Telefone Trabalho/celular: XXXX / XXX

Após conhecimento e comunicações, avalia-se, juntamente ao **Coordenador do PAE**, a real situação da anormalidade, para determinação do nível de resposta. Na sequência, deve-se comunicar a situação de emergência aos **Diretores da Empresa e Escritório Central**.

O fluxograma de notificação ilustrado na Figura 10 organiza de forma sistemática a comunicação entre o empreendedor e demais entidades externas envolvidas no PAE, de acordo com os níveis de segurança (normal, atenção, alerta e emergência) das eventuais anomalias encontradas no barramento.

Confirmada a emergência, deve-se proceder conforme o Fluxograma de Acionamento disposto na Figura 11, para comunicações internas e notificação às entidades envolvidas sobre a alteração do nível de segurança e acionamento do PAE, conforme estabelecido neste Plano de Comunicação e a evacuação no vale a jusante deve ser iniciada de imediato, de acordo com os procedimentos programados:

- 1. Notificar todos os trabalhadores no empreendimento sobre a possibilidade de rompimento e alertar para uma evacuação;**

2. **Contatar os moradores situados na ZAS;**
3. **Providenciar o acionamento do sistema de alerta previsto no PAE;**
4. **Notificar as autoridades locais (Defesa Civil, Prefeitura, Polícia, Corpo de Bombeiros e Órgão Ambiental);**
5. **Notificar a ANEEL e demais Órgãos Regulamentadores, seguindo os procedimentos recomendados.**

Os **Quadros 9 e 10** apresentam os números de telefone dos envolvidos no Plano de Comunicação, com a indicação do enquadramento destes em cada nível de segurança.

Encerrada a situação de emergência, o coordenador do PAE deverá preencher o **Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência (Apêndice 11)** e enviá-lo às entidades envolvidas no fluxograma de notificação.

Figura 10 – Fluxograma de notificação do PAE





Figura 11 – Fluxograma de acionamento do PAE



Fonte: Geometrisa, 2022.

Quadro 9 – Lista de Telefones de Notificação Interna de Emergência

LISTA DE NOTIFICAÇÃO INTERNA DA BARRAGEM		
CARGO	NOME	TELEFONE TRABALHO/CELULAR/ E-MAIL
Responsável Legal - Gerente do Parque Industrial	Osvaldo Ayres Filho	XXXX
Coordenador do PAE - Responsável Técnico pelo Empreendimento (Segurança da barragem)	Carlos Alberto dos Santos	XXXX
Substituto do Coordenador do PAE	Clistian Moura Barbosa	XXXX
Responsável pela Área Ambiental do Empreendimento	Maura Helena de Miranda Nunes	XXXX
Sala Operacional (Subestação Principal)	Rovilson Donizete da Silva Ivair Ferreira da Silva Murillo Harison Neto Diego Vilela Barbosa	XXXX

Quadro 10 – Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência

LISTA DE NOTIFICAÇÃO EXTERNA DA USINA		
LOCAL	NOME	TELEFONE
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)	Superintendente Gentil Nogueira de Sá Júnior	XXXX
	Adjunto Rodrigo Cesar Neves Mendonça	XXXX
COS da barragem a jusante	UHE Marechal Mascarenhas Emergências – Furnas COS	XXXX
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)	Diretor Miguel Ivan Lacerda de Oliveira	XXXX
	Coordenadora Helenir Trindade de Oliveira	XXXX
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)	Diretor Clezio Marcos de Nardin	XXXX
	Coordenador Oswaldo Duarte Miranda	XXXX
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)	Diretor Osvaldo Luiz Leal de Moraes	XXXX
	Coordenador Rodolfo Modrigais Strauss Nunes	XXXX
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)	Diretor Armin Braun	XXXX
	Coordenador Paulo José Barbosa de Souza	XXXX
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC)	Plantão 24h (CENAD)	XXXX
	Secretário Nacional Alexandre Lucas Alves	XXXX
	Chefe de Gabinete Wesley de Almeida Felinto	XXXX
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Minas Gerais (CEDEC)	Cel. Osvaldo de Souza Marques	XXXX
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Cel. Edgard Estevo da Silva	XXXX
Policia Militar do Estado de Minas Gerais	Cel. Rodrigo Sousa Rodrigues	XXXX
Gabinete do Governador de Minas Gerais	Gov. Romeu Zema	XXXX
SEMAD/MG - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Marília Carvalho de Melo	XXXX
Regional de Defesa Civil de Poços de Caldas (REDEC)	SGT Wander Nogueira	XXXX
	Major João Elisio de Souza Junior	XXXX

Itaú de Minas - MG		
Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)	Mackson Antonio da Silva (1)	XXXX
Prefeitura Municipal	Pref. Norival Francisco de Lima	XXXX
Polícia Militar	2º Ten. Mathews Moraes Santos	XXXX
Corpo de Bombeiros	1º Pelotão BM – Passos	XXXX
	6º COB / 18ª RISP – Poços de Caldas	XXXX
Hospital	Hospital Itau	XXXX
Passos - MG		
Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)	Alex Godoy	XXXX
Prefeitura Municipal	Pref. Diego Rodrigo Oliveira	XXXX
Polícia Militar (COPOM/12 BPM/18 RPM 77 CIA PM/12 BPM/18 RPM)	Ten. Charli Kerley Batista	XXXX
Corpo de Bombeiros	1º Pelotão BM - Passos	XXXX
	6º COB / 18ª RISP – Poços de Caldas	XXXX
Hospital	Santa Casa da Misericórdia	XXXX
Cássia - MG		
Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)	Walter Ferreira	XXXX
Prefeitura Municipal	Pref. Rêmulo Carvalho Pinto	XXXX
Polícia Militar	246 CIA PM/12 BPM/18 RPM	XXXX
Corpo de Bombeiros	1º Pelotão BM - Passos	XXXX
	6º COB / 18ª RISP – Poços de Caldas	XXXX
Hospital	Pronto Socorro Hospital São Vicente	XXXX

(1) Está em tramite o processo de criação da Coordenadoria de Defesa Civil do município, este deve ser concluído dentro de 30 dias, assim, decorrido este período os responsáveis pela Defesa Civil serão alterados

SEÇÃO VII– Divulgação, Treinamento e Atualização do PAE

1. Divulgação

Para que as ações de resposta previstas no Plano de Ação de Emergência atinjam os resultados esperados nas situações de emergência, o plano deve ser divulgado internamente na PCH Monte Alto, além de ser integrado com outras instituições que poderão atuar conjuntamente na resposta aos acidentes. As informações também deverão ser passadas às populações e entidades de segurança envolvidas, seja pela utilização de *folders* ou demais meios de divulgação de informações estabelecidos nos procedimentos de notificação de emergência.

2. Programas de Treinamento

Visando minimizar e controlar os danos potencialmente causados numa eventual situação de ruptura de barragem, especialmente no que tange à preservação da vida, são necessários treinamentos e exercícios simulados, como forma de treinamento para resposta à cenários emergenciais.

Desta forma, é possível avaliar as ações de resposta propostas no PAE a nível interno e externo ao empreendimento. Para tanto, é fundamental que o PAE preveja a periodicidade para a realização dos simulados, com intervalo de no máximo 2 anos.

Todos os exercícios e simulações deverão ser realizados da forma mais realista possível, abrangendo todos os tipos de emergências citadas neste plano, aferindo todas as fases programadas.

O objetivo primordial dos exercícios é manter todas as pessoas envolvidas familiarizadas com os procedimentos emergenciais e especificamente aferir as respostas de indivíduos nas responsabilidades que lhe foram atribuídas, além de identificar possíveis falhas e possibilidades de melhorias das ações.

2.1. Teste dos Sistemas de Notificação e Alerta

O objetivo do teste dos sistemas de notificação e alerta consiste, principalmente, em confirmar os contatos constituintes do Plano de Comunicação e verificar a funcionalidade dos meios de comunicação, bem como dos fluxogramas de acionamento e notificação de emergência. Além disso, o teste deverá prever a operacionalidade do sistema de alerta sonoro previsto no PAE, tal como sua capacidade de acionar rapidamente a população na ZAS.

É de suma importância que sejam realizados testes periódicos dos sistemas de notificação e alertas, tanto a nível interno quanto externo, bem como a operacionalidade dos meios de comunicação e a funcionalidade do fluxograma de notificação, para garantia da efetividade dos procedimentos de emergência constituintes do PAE.

2.2. Treinamento Interno

O objetivo de um exercício de nível interno é testar o sistema de resposta no nível da barragem e avaliar a eficácia dos procedimentos de resposta definidos no PAE. Este exercício serve para verificação e correção da capacidade operacional de resposta e coordenação de ações de acordo com o estabelecido nos planos, nomeadamente, as comunicações e a identificação de competências e de capacidade de mobilização. Assim, é imprescindível a participação dos colaboradores do empreendimento, inclusive o coordenador do PAE.

Além disso, o treinamento busca testar a resposta a nível interno, ou seja, avalia-se o conhecimento da equipe operacional relativamente ao PAE, a eficácia dos procedimentos internos, o fluxograma de acionamento, a comunicação e cooperação internas, as atribuições do coordenador do PAE e o acionamento do sistema de alerta.

2.3. Treinamento Externo

Externamente, os treinamentos do PAE devem ser coordenados pelas Autoridades de Proteção e Defesa Cíveis, com a participação e apoio do empreendedor, em periodicidade a ser definida pelo órgão fiscalizador. Neste treinamento será realizado o teste dos sistemas de alarme sonoros e uma simulação de uma situação de emergência, com a evacuação total das pessoas. Por isso, é fundamental a participação de todos os agentes envolvidos e entidades listadas no PAE, da população e seus representantes.

A preparação e educação da população é uma ação de mitigação de risco e de suma importância para as simulações, promovendo sessões de esclarecimento e divulgando informações relativas ao risco de habitar em vales a jusante e à existência de PAEs. Os cidadãos, principalmente os localizados na ZAS, devem ser esclarecidos sobre algumas práticas de mitigação do risco que podem ser implementadas, tais como conhecer os significados dos alertas e locais seguros (pontos de encontro).

Os resultados obtidos desses exercícios deverão ser avaliados por profissionais que apresentem conhecimento a respeito dos procedimentos traçados no plano e que deverão analisar criticamente a aplicação do mesmo, para constatar pontos fortes e pontos passíveis de melhorias, visando sempre a otimização do exercício de simulação.

É necessário que os órgãos públicos participantes do simulado sejam informados sobre as avaliações e análises dos resultados, para reestruturação e reorganização de simulados posteriores e adequações ao plano de contingência municipal.

2.4. Programação dos Simulados

Os Quadros 11 e 12 apresentam o resumo do conteúdo programático para a realização dos Simulados Interno e Externo de Evacuação do PAE. Ressalta-se que os assuntos e cargas horárias são ajustáveis de acordo com o objetivo e particularidades do empreendimento. No Apêndice 8 é apresentado o quadro de registro dos treinamentos e simulados desenvolvidos, bem como a descrição do caráter da atividade e descrição.

Quadro 11 – Conteúdo dos treinamentos internos

TREINAMENTO INTERNO
Participantes: Defesas Civas, Empreendedor, Coordenador do PAE, Colaboradores e Equipe de Segurança de Barragem.
Inspecção do Local de Realização do Simulado
Reunião de Alinhamento
Exercício Simulado
Encerramento

Quadro 12 – Conteúdo dos treinamentos externos

TREINAMENTO EXTERNO
Participantes: População residente da ZAS, Líderes Comunitários, Defesas Civas, Empreendedor, Coordenador do PAE, Colaboradores e Equipe de Segurança de Barragem.
Inspecção do Local de Realização do Simulado
Reunião de Alinhamento
Exercício Simulado
Encerramento

3. Atualização do PAE

O PAE da PCH Monte Alto deve ser adaptado à fase de vida do empreendimento, às circunstâncias de operação e às condições de segurança. Em vista disso, trata-se de um documento datado que deve ser periodicamente revisto e, se necessário, atualizado. Ainda, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 12 da Lei 14.066/2020 I, “o PAE deverá ser revisto periodicamente, a critério do órgão fiscalizador, nas seguintes ocasiões:

- I. Quando o relatório de Inspeção ou a Revisão Periódica de Segurança de Barragem assim o recomendar;
- II. Sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de influenciar no risco de acidente ou desastre;
- III. Quando a execução do PAE em exercício simulado, acidente ou desastre indicar a sua necessidade;
- IV. Em outras situações, a critério do órgão fiscalizador”.

Qualquer alteração ou atualização do plano deverá ser previamente aprovada pelo Coordenador Geral e as modificações divulgadas interna e externamente. As folhas corrigidas deverão ser anotadas adequadamente e suas cópias serão distribuídas para todas as entidades que possuam em seu poder uma cópia do PAE para uso.

Assim como a entrega do documento inicial, as cópias para fins de atualização serão feitas mediante assinatura do Termo de Recebimento, por parte das instituições envolvidas, para comprovação deste ato, conforme mostra o modelo no Apêndice 13.

SEÇÃO VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respective Mapas

No estudo de inundação, denominado “Estudo de Rompimento para a PCH Monte Alto”, foi utilizado um modelo digital de terreno (MDT) associado ao levantamento topobatimétrico que, com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, resultam em um modelo gráfico da cartografia da região que servirá de base para a modelagem hidrodinâmica.

Para a simulação da cheia induzida, foi utilizado o software HEC-RAS (USACE, 2002) que, alimentado com dados hidrológicos referentes às séries históricas da região e características físicas do barramento estudado, gerou o produto final do estudo de rompimento que é a mancha de inundação.

A partir de então, foram extraídos os mapas de inundação com os pontos e áreas de interesse, identificados a partir de imagens de satélite e, posteriormente, aferidos em campo.

Nos Apêndices 5 e 6 são apresentados os pontos vulneráveis (edificações e estruturas) localizados na Zona de Auto Salvamento (ZAS) e nas Zonas de Salvamento Secundário (ZSS). Os mapas indicam numa forma simples e em escala adequada, os locais importantes situados nas zonas de inundação e estão presentes no Apêndice 15.

1. Descrição da Zona de Autossalvamento – ZAS

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região a jusante da barragem que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de emergência.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA sugere adotar a menor das seguintes distâncias: 10 km ou a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos, sendo adotado para este estudo o critério da distância correspondente a 30 minutos de propagação da onda.

A responsabilidade do empreendedor, na Zona de Autossalvamento, é alertar e avisar a população da área potencialmente afetada em situação de emergência da barragem.

Os procedimentos de comunicação devem estabelecer infraestruturas e ações para garantir o adequado fluxo de informação para a população presente na ZAS e deverá obedecer, minimamente, aos seguintes critérios:

- Os equipamentos a serem utilizados devem estar funcionando permanentemente, inclusive nas situações adversas;
- Deve ser facilmente acionado pelo coordenador do PAE;
- Há de ser capaz de alcançar toda a população potencialmente afetada na ZAS;
- O sistema de comunicação do PAE não deverá ser confundido com outros sistemas de alerta existentes na região;
- Garantir a inexistência de falsos alarmes;
- Sempre que possível, usar tecnologia de comunicação já conhecida e utilizada pelas comunidades locais.

Para a delimitação mais detalhada da região da ZAS, foi utilizada a mancha de inundação previamente modelada para o barramento da PCH Monte Alto. Assim, a partir da imagem de sensoriamento remoto disponibilizada pelo SAS Planet aliada à mancha de inundação modelada, foram identificadas edificações e obras de infraestrutura que poderão ser atingidas em caso de eventual ruptura do barramento

A mancha de inundação atingirá a região da ZAS após 30 minutos do rompimento da barragem. O Apêndice 5 ilustra a ZAS com as referidas coordenadas e no Apêndice 15 são representados os mapas de inundação.

Deve ser previsto um sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficiência para alertar os moradores que residem na Zona de Autossalvamento. Este processo deverá ser acionado pelo Coordenador do PAE. A PCH Monte alto possui um sistema de sirene fixa.

Para a região da ZAS, foi realizado um trabalho de cadastramento de cada edificação e, quando cabível, dos respectivos moradores, com identificação de vulnerabilidades sociais, com resultados dispostos no item 1.1 a seguir. Este cadastramento será atualizado juntamente aos simulados, em periodicidade a ser definida pelo órgão fiscalizador.

1.1 Cadastramento ZAS

Neste item apresenta-se o resultado do levantamento cadastral da população da Zona de Autossalvamento, em atendimento à Lei 12.334/2010, alterada pela Lei nº14.066/2020, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais.

O cadastramento foi realizado em campo, pela equipe designada pelo empreendimento. A partir dos dados coletados, foi possível a caracterização das edificações e a contabilização dos habitantes nelas inseridas.

Assim, foram identificadas 6 edificações permanentemente ocupadas na Zona de Auto Salvamento da PCH Monte Alto, bem como uma edificação não ocupada (almoxarifado provisório), uma ponte (identificada nos mapas de inundação como item 1) e a casa de força da PCH Monte Alto

Para a classificação da vulnerabilidade social, foi considerada a interação entre as características socioeconômicas, biofísicas e culturais das populações, a fim de alcançar uma perspectiva mais abrangente e representativa da população potencialmente afetada na região da ZAS, de maneira a estimar a sua capacidade de resiliência, resistência e resposta a incidentes, acidentes ou desastres. O Quadro 13 apresenta os resultados obtidos no cadastramento.

Quadro 13 – Cadastramento e Vulnerabilidades Sociais

LOCALIZAÇÃO	EDIFICAÇÃO	Nº MORADORES	ESCOLARIDADE	PcD ⁽¹⁾	IDOSOS	CRIANÇAS	
ZAS 01	1	2	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não
ZAS 01	2	2	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não
ZAS 01	3	3	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não
			3	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
ZAS 01	4	5	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não

			3	Cursando Fundamental	Não	Não	Sim
			4	Cursando Fundamental	Não	Não	Sim
			5	Cursando Fundamental	Não	Não	Sim
ZAS 01	5	5	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não
			3	Cursando ensino médio	Não	Não	Não
			4	Cursando Fundamental	Não	Não	Sim
			5	Cursando Fundamental	Não	Não	Sim
ZAS 01	6	2	1	Ensino médio/técnico	Não	Não	Não
			2	Ensino Médio	Não	Não	Não

2. Descrição das Zonas de Segurança Secundária – ZSS

A Zona de Segurança Secundária (ZSS) é a área limitada geograficamente situada a jusante da barragem não definida como ZAS e que pode vir a ser atingida caso haja uma ruptura das estruturas.

A extensão dessa área corresponde ao comprimento do trecho percorrido pelo material extravasado fora da calha do rio ou da drenagem natural existente a jusante da barragem.

Onde houver ocupação humana, é necessário existir um planejamento para a realização de uma evacuação emergencial da área, visando a preservação da vida nestes locais. Este planejamento deve ser feito por meio de um Plano de Contingência Municipal (PLANCON), cuja elaboração cabe aos organismos de Proteção e Defesa Civil.

Nos estudos de rompimento para a barragem da PCH Monte Alto foram identificadas duas ZSS. O Apêndice 6 ilustra todas as ZSS localizadas nos municípios de Itaú de Minas e Passos, estado de Minas Gerais.

SEÇÃO IX – Encerramento das Operações

Uma vez que as condições indiquem que não existe mais uma situação de emergência na instalação, a partir da declaração do CMC e da coordenação técnica de que a crise passou, as operações de emergência são finalizadas.

Encerradas as ações emergenciais de resposta, deve-se desmobilizar pessoal, equipamentos e materiais empregados.

É recomendado ao empreendedor a elaboração de um Relatório de Encerramento de Emergência a ser entregue a ANEEL em um prazo de até 60 dias após o encerramento da operação de emergência e será realizada uma Inspeção de Segurança Especial, conforme preconizado no Art. 11 da resolução nº 696/2015 da ANEEL.

SEÇÃO X – Aprovação do PAE

Atendendo ao Artigo 12 – Parágrafo primeiro da Lei Federal 12.334/2010, atualizada pela Lei nº 14.066/2020, uma cópia em meio físico do PAE deverá estar disponível nos seguintes locais:

- Defesa Civil do estado onde o barramento está inserido;
- Defesas Civas dos municípios inseridos no mapa de inundação ou, na ausência destes órgãos, nas Prefeituras Municipais;
- Empreendimento.

De mesmo modo, o PAE deverá ser disponibilizado no site do empreendedor e ser mantido, em meio digital, no SNISB, conforme Art. 12, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.066/2020.

Quaisquer mudanças nas informações contidas nesse plano deverão ser informadas ao coordenador do PAE para atualização.

Aprovação do PAE:

Coordenador do PAE
Responsável Técnico pelo Empreendimento (Segurança da barragem)

Carlos Alberto dos Santos



Responsável Técnico pela elaboração do PAE

Euclides Cestari Júnior

Representante Legal


Oswaldo Ayres Filho

Glossário



ANEEL	Agência Nacional de Energia elétrica
ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e Saneamento Básico
CEDEC	Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
CENAD	Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
CEMADEN	Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
CMC	Comitê de Monitoramento e Crise
COMDEC	Coordenadoria Municipal da Defesa Civil
COREDEC	Coordenadoria Regional de Defesa Civil
E	Este
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
N	Norte
NA	Nível d'água
PAE	Plano de Ação de Emergência
PCH	Pequena Central Hidrelétrica
PLACON	Plano de Contingência Municipal
PSB	Plano de Segurança de Barragem
REDEC	Regional de Defesa Civil
S	Sul
SEDEC	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
SINPDEC	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
ZAS	Zona de Autossalvamento
ZSS	Zona de Segurança Secundária
W	Oeste

Apêndices

- APÊNDICE 1 - Ficha Técnica da Barragem
- APÊNDICE 2 - ART de Atualização do PAE
- APÊNDICE 3 - Situações de Emergências Provocadas por Acidentes na Barragem
- APÊNDICE 4 - Resposta a Possíveis Ocorrências
- APÊNDICE 5 - Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZAS
- APÊNDICE 6 - Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis nas ZSS
- APÊNDICE 7 - Modelos de Placa de Sinalização
- APÊNDICE 8 - Registro dos Treinamentos e Simulados
- APÊNDICE 9 - Formulário de Mensagem de Notificação
- APÊNDICE 10 - Formulário de Declaração de Início de Emergência
- APÊNDICE 11 - Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência
- APÊNDICE 12 - Registro de Reuniões
- APÊNDICE 13 - Modelo de Termo de Recebimento de Documentos
- APÊNDICE 14 - Classificação da Barragem
- APÊNDICE 15 - Mapas de Inundação

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------


Apêndice 1 – Ficha Técnica da Barragem

		Ficha Técnica PCH MONTE ALTO			
Página 1/2					
1. Identificação					
Nome da Usina: Pequena Central Hidrelétrica Monte Alto Situação: Em Operação			Empresa: Votorantim Cimentos Brasil - Unidade Itáú de Minas Potência Instalada (MW): 7,360		
2. Localização					
Município: Itáú de Minas e Passos Curso d'água: Rio São João Sub-Bacia / Código: Grande/15 Bacia / Código: Paraná/8			Estado: Minas Gerais (MG) Latitude: 20°46'56.47"S Longitude: 46°43'21.21"O		
3. Dados Técnicos					
3.1 Dados Básicos					
		Descrição	Unidade	Observações	
3.1.1	▶	Potência instalada (conforme Resolução Normativa ANEEL Nº 583/2013)	7,360	MW	
3.1.2	▶	Potência líquida (conforme Resolução Normativa ANEEL Nº 583/2013)	N/I	MW	
3.1.3	▶	Número de unidades geradoras	2	-	
3.1.4	▶	Garantia Física ou Energia Assegurada	N/I	MW/med	
3.1.5	▶	Sistema elétrico - Interligado / Isolado	Isolado	-	
3.2 Dados Geográficos e Hidrográficos da Usina					
3.2.1	▶	Bacia Hidrográfica	Paraná	-	
3.2.2	▶	Código da bacia	8	-	
3.2.3	▶	Código da sub-bacia	15	-	
3.2.4	▶	Rio ou curso d'água	Rio São João	-	
3.3 Dados Hidrometeorológicos					
3.3.1	▶	Vazão média de longo termo - MLT	26,07	m ³ /s	
3.3.2	▶	Vazão firme - 95%	5,04	m ³ /s	
3.3.3	▶	Vazão mínima média mensal	N/I	m ³ /s	
3.3.4	▶	Vazão máxima de projeto do vertedouro - 500/1.000/10.000 anos	500 / 354,66	Nº de anos e m ³ /s	
3.3.5	▶	Vazão máxima de desvio na construção - 25/50 anos	N/I	Nº de anos e m ³ /s	
3.3.6	▶	Vazão sanitária	0,83	m ³ /s	
3.3.7	▶	Vazão para usos consuntivos	Não se Aplica	m ³ /s	
3.3.8	▶	Período do histórico de vazões	N/I	mês/ano a mês/ano	
3.3.9	▶	Área de drenagem do barramento	1236	km ²	
3.4 Reservatório					
3.4.1	▶	N.A. máximo excepcional ou máximo maximumum	745,5	m	
3.4.2	▶	N.A. máximo normal	745,35	m	
3.4.3	▶	N.A. mínimo normal	744,5	m	
3.4.4	▶	Área inundada no N.A. máximo excepcional ou máximo maximumum	0,31	km ²	
3.4.5	▶	Área inundada no N.A. máximo normal de montante	N/I	km ²	
3.4.6	▶	Área inundada no N.A. mínimo normal de montante	N/I	km ²	
3.4.7	▶	Volume no N.A. máximo normal de montante	N/I	hm ³	
3.4.8	▶	Volume no N.A. mínimo normal de montante	N/I	hm ³	
3.4.9	▶	Volume útil (2005)	1,0208	hm ³	
3.5 Canal de fuga					
3.5.1	▶	N.A. máximo excepcional	N/I	m	
3.5.2	▶	N.A. normal de jusante	N/I	m	
3.5.3	▶	N.A. mínimo normal	N/I	m	
3.6 Barragem principal (*)					
3.6.1	▶	Tipo	Concreto		
3.6.2	▶	Comprimento total da crista	101,150	m	
3.6.3	▶	Altura máxima	16	m	
3.6.4	▶	Cota da crista	748,60	m	
3.6.5	▶	Latitude	20°46'56.47"S	° ' "	
3.6.6	▶	Longitude	46°43'21.21"O	° ' "	
(*) Caso exista(m) barragem(ns) auxiliar(es) com motorização, devem ser informados seus dados técnicos conforme o constante para a					
3.7 Estruturas de descarga ou vertimento					
3.7.1	▶	Tipo	De superfície com soleira livre		
3.7.2	▶	Capacidade máxima de descarga	354,66	m ³ /s	
3.7.3	▶	Cota da soleira	748,60	m	
3.7.4	▶	Comprimento total	74,50	m	
3.7.5	▶	Tipo das comportas	De superfície com soleira livre	-	
3.7.6	▶	Número de comportas ou vãos	15	-	
3.7.7	▶	Largura das comportas ou vãos	N/I	m	
3.7.8	▶	Altura das comportas ou vãos	N/I	m	

3.8 Tomada d'água (junto ao barramento - usina de represamento)				
3.8.1	Comprimento total		Não se Aplica	m
3.8.2	Tipo das comportas		Não se Aplica	-
3.8.3	Acionamento das comportas		Não se Aplica	-
3.8.4	Largura das comportas		Não se Aplica	m
3.8.5	Altura das comportas		Não se Aplica	m
3.9 Tomada d'água (usina de desvio / derivação)				
3.9.1	Comprimento total		4,00	m
3.9.2	Tipo das comportas		Ensecadeira	-
3.9.3	Acionamento das comportas		Motor	-
3.9.4	Largura da(s) comporta(s)	✓	3,60	m
3.9.5	Altura da(s) comporta(s)		N/I	m
3.10 Câmara de carga (usina de desvio / derivação)				
			Descrição	Unidade
3.10.1	Comprimento total	✓	6,00	m
3.10.2	Tipo das comportas		Ensecadeira	-
3.10.3	Acionamento das comportas		Motor	-
3.10.4	Largura da(s) comporta(s)	✓	4,80	m
3.10.5	Altura da(s) comporta(s)	✓	6,00	m
3.11 Túnel / canal de adução/desarenador (usina de desvio / derivação)				
3.11.1	Comprimento total	✓	890	m
3.11.2	Tipo de seção transversal		Retangular/Arco	-
3.11.3	Base	✓	4,00	m
3.11.4	Arco	✓	3,28	m
3.12 Conduto forçado				
3.12.1	Comprimento	✓	131	m
3.12.2	Diâmetro interno	✓	2,20	m
3.12.3	Número de unidades	✓	2	-
3.12.4	Pressão do trecho final		N/I	MPa
3.13 Chaminé de equilíbrio				
3.13.1	Diâmetro interno		Não se Aplica	m
3.13.2	Altura		Não se Aplica	m
3.14 Casa de força principal (**)				
3.14.1	Tipo	✓	Abrigada, em concreto convencional	-
3.14.2	Número de unidades geradoras	✓	2	-
3.14.3	Largura	✓	10,0	m
3.14.4	Comprimento	✓	34,6	m
3.14.5	Latitude		20°46'30.35" S	° ' "
3.14.5	Longitude		46°43'15.75" O	° ' "
3.14.6	Cota do piso das unidades geradoras		N/I	m
(**) Caso exista(m) casa(s) de força auxiliar(es), devem ser informados seus dados técnicos conforme o constante para a casa de força principal.				
3.15 Turbinas (casa de força principal) (**)				
3.15.1	Tipo		Francis com Eixo Horizontal	-
3.15.2	Fabricante		Voith	-
3.15.3	Potência nominal unitária de projeto	✓	4,45	MW
3.15.4	Vazão nominal unitária	✓	5	m ³ /s
3.15.5	Rotação (nominal e disparo)	✓	500/ N/I	rpm
3.15.6	Rendimento nominal	✓	N/I	%
3.15.7	Queda Líquida		44	m
3.15.8	Consumo específico		N/I	m ³ /kWh
3.15.9	Produtibilidade		N/I	kW/m ³ /s
(**) Caso exista(m) casa(s) de força auxiliar(es), devem ser informados os dados técnicos de suas turbinas conforme o constante para a casa de força principal.				
3.16 Geradores (casa de força principal) (**)				
3.16.1	Tipo	✓	Brown Boveri	-
3.16.2	Potência nominal unitária de projeto	✓	4600	kVA
3.16.3	Tensão nominal	✓	2200	kV
3.16.4	Rotação Nominal	✓	600	rpm
3.16.5	Fator de potência	✓	0,8	-
3.16.6	Rendimento nominal	✓	N/I	%
3.16.7	Corrente Nominal	✓	1207	A
(**) Caso exista(m) casa(s) de força auxiliar(es), devem ser informados os dados técnicos de seus geradores conforme o constante para a casa de força principal.				

3.17 Subestação de elevação ou manobra			
3.17.1	Latitude	20°46'30.93" S	° ' "
3.17.2	Longitude	46°43'17.07" O	° ' "
3.17.3	Quantidade de transformadores	02	-
3.17.4	Tipo de transformador	Brown Boveri	-
3.17.5	Relação de transformação (tensões)	2.2 / 33	kV / kV
3.17.6	Potência nominal unitária	5	MVA
3.17.7	Tipo de óleo de isolante	N/I	-
3.18 Linha de transmissão de interesse restrito			
3.18.1	Tensão	32	kV
3.18.2	Extensão	6	km
3.18.3	Local da conexão - SE / LT / LD	N/I	-
3.18.4	Proprietário da subestação/linha de conexão	N/I	-
3.18.5	Tipo da SE de conexão - Rede Básica / Distribuição / DIT	N/I	-
3.19 Estudos Energéticos			
3.19.1	Potência da usina (projeto)	7360	kW
3.19.2	Garantia física / Energia assegurada	N/I	MW/med
3.19.3	Queda bruta	46	m
3.19.4	Queda líquida de referência	44	m
3.20 Responsável Técnico			
3.20.1	Nome	Almir Aparecido Corrêa	-
3.20.2	Nº do registro nacional no CONFEA (CREA)	142168D	-
3.20.3	Data da última alteração	Sem alterações	dd/mm/aaaa

Fonte: Votorantim Cimentos S/A

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Apêndice 2 – ART de Atualização do PAE

Apêndice 3 – Situações de emergência que podem acarretar diretamente a ruptura da barragem

1. Abalos Sísmicos

Um abalo sísmico que prejudicial à segurança da barragem possui magnitude igual ou superior 3 graus na escala Richter. Neste caso, os tremores são sentidos por todos, pessoas caminham sem equilíbrio, janelas e objetos de vidro são quebrados, livros caem de estantes, móveis movem-se ou tombam, alvenarias e rebocos racham, árvores balançam visivelmente ou ouve-se ruídos.

Caso ocorra um abalo com estas características ou colaboradores da barragem tenham sentido tremores de terra, é recomendado:

- Efetuar imediatamente uma inspeção visual de toda a barragem e estruturas complementares;
- Implementar imediatamente os procedimentos descritos para **Nível de Alerta** se a barragem estiver danificada a ponto de acarretar aumento de fluxo para jusante;
- Implementar imediatamente as instruções descritas no item de **Nível de Emergência** em caso de **Ruptura Iminente** ou **em progressão**.
- Em caso de danos que não configurem riscos imediatos:
 - Identificar a natureza, localização e extensão, assim como o potencial de ruptura;
 - Entrar em contato com o gerente do empreendimento para maiores instruções;
 - Descrever superfícies de deslizamentos, zonas úmidas, aumento ou surgimento de percolações ou subsidências, incluindo sua localização, extensão, taxa de subsidência, efeitos em estruturas próximas, fontes ou vazamentos, nível da água no reservatório, condições climáticas e outros fatores pertinentes será também importante;
- Caso não exista perigo iminente de ruptura da barragem, deverá ser feita inspeção detalhada dos seguintes itens:

- a) Coroamento e ambos os taludes da barragem: observar ocorrência ou aumento de trincas, recalques ou infiltrações;
 - b) Ombreiras: identificar possíveis deslocamentos;
 - c) Drenos ou vazamentos: verificar turbidez ou lama na água ou aumento de vazão;
 - d) Estrutura do vertedouro: confirmar uma continuidade da operação em segurança;
 - e) Dispositivos de descarga, casa de controle, túnel e câmara de comportas: verificar a integridade estrutural;
 - f) Áreas no reservatório e a jusante: identificar possíveis deslizamentos de terra;
 - g) Outras estruturas complementares;
 - h) **Realizar novas inspeções pelas próximas duas a quatro semanas**, já que alguns danos podem não aparecer imediatamente após o abalo.
- Relatar todos os aspectos observados ao órgão fiscalizador e instituições contatadas anteriormente durante a emergência.

2. Deslizamentos

Todo deslizamento na região a montante que tenha potencial para deslocar rapidamente grandes volumes de água pode gerar grandes ondas no reservatório ou vertedouro. Deslizamentos na região de jusante que possam impedir o fluxo de água normal também são relevantes.

Todos os deslizamentos devem ser relatados ao órgão fiscalizador. Entretanto, antes, é importante determinar a localização, extensão, causa provável, grau de efeito na operação, probabilidade de movimentos adicionais da área afetada e outras áreas de deslizamento, desenvolvimentos de novas áreas e outros fatores considerados relevantes.

3. Enchentes

No caso de um evento de cheia maior, procedimentos especiais devem ser efetuados para assegurar vidas e propriedades a jusante. Se algum evento ocasionar elevação anormal do nível da água no reservatório, mas ainda abaixo da crista da barragem, contate o órgão responsável imediatamente relatando o seguinte:


- a) Elevação atual do nível do reservatório e borda livre;
- b) Taxa de elevação do nível do reservatório;
- c) Condições climáticas – passado, presente e previsão;
- d) Condições de descarga dos riachos e rios a jusante;
- e) A vazão dos drenos.

A Operação Hidráulica do empreendimento deve seguir os procedimentos e/ou instruções padrões de operações do reservatório definidos pela equipe responsável pelo barramento.

Apêndice 4 – Respostas a Possíveis Ocorrências


Quadro 14 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continua)

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Sismos	Parada geral dos equipamentos e maquinários; Realização da Inspeção de Segurança Especial; Leitura e análise dos instrumentos de auscultação civil após o abalo.	Alerta
Enchentes	Quando <u>há possibilidade de controle do nível do reservatório e o nível d'água estiver abaixo da crista da barragem</u> : Contatar o Órgão Fiscalizador e informar: <ul style="list-style-type: none"> – Elevação atual do nível do reservatório e borda livre; – Taxa de elevação do nível do reservatório; – Condições climáticas – passado, presente e previsão; – Condições de descarga dos riachos e rios a jusante. 	Normal
	Quando há <u>risco de galgamento</u> : abrir os dispositivos de descarga até o seu limite máximo de segurança, estudar formas de esvaziar o reservatório antes que a barragem não suporte a carga de água e contatar o Órgão Fiscalizador.	Atenção
	Quando há <u>risco de galgamento e não há como rebaixar o nível do reservatório</u> : O Nível de Resposta deve ser estabelecido com base em indicadores quantitativos: níveis no reservatório e escoamento afluente	
Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço– Fissuras e Deslocamentos		
Fissuras	<u>Pequenas fissuras ou fissuras devido ao ressecamento</u> : monitorar (visualmente ou através de instrumentos) e documentar sua evolução.	Atenção
	<u>Trincas transversais ou longitudinais profundas que não se estabilizam</u> : selar as fissuras e reforçar o revestimento do local; inspecionar a área em busca de Infiltração; em caso de fissura a montante, obstruí-la para prevenir a passagem de água do reservatório; inspeção no local por engenheiro qualificado; avaliar a possibilidade de injeção de resinas poliuretanas em trincas localizadas em estruturas de concreto.	
Fissuras / Trincas nos paramentos ou Deslocamentos diferenciais entre juntas	<u>Fissuras/Trincas pronunciadas</u> : dependendo da dimensão das fissuras e da constatação de fluxo de montante para jusante, baixar o nível do reservatório. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas. <u>Deslocamentos diferenciais < 2,5 mm</u> : baixar o nível do reservatório, realizar o diagnóstico das causas e seu tratamento. Um engenheiro qualificado deve imediatamente inspecionar a barragem e orientar as ações a serem tomadas.	Alerta
	<u>Trincas/Rachaduras longitudinais profundas</u> gerando riscos a abertura de uma brecha na barragem: <u>Deslocamentos diferenciais com risco de tombamento de blocos da barragem</u> : Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência
Fissuras ou Rachaduras na Crista da Barragem	<u>Transversais e/ou Longitudinais</u> : selar a abertura transversal para impedir a passagem de água e a longitudinal para prevenir infiltração de água superficial; inspecionar, anotar a localização, comprimento, profundidade, alinhamento e demais características pertinentes; monitorar frequentemente ; Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	Alerta
	<u>Trincas/Rachaduras transversais profundas</u> passantes ocasionando a abertura de uma brecha na barragem: Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------


Quadro 14 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Fissuras e Deslocamentos		
Abertura das juntas	Se o deslocamento foi > 5mm, baixar o nível do reservatório e realizar o tratamento da abertura e sua causa. Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	Atenção
Desplacamento do concreto	Limpeza superficial e aplicação de uma nova camada de concreto ou “gunitagem” se o dano foi excessivo.	Alerta
	Se o deslocamento foi maior do que 60 cm e houver exposição de ferragens, um engenheiro qualificado deve inspecionar imediatamente o local para recomendar outras ações a serem tomadas.	
Trincas, Fissuras e Rachaduras no contato entre a barragem e as ombreiras	Movimentos diferenciais, fissuras abertas e sem preenchimento, devido à deformação lenta (movimento) do maciço rochoso (Deslocamentos diferenciais entre juntas < 2,5 mm): atirantar e drenar a rocha. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	Atenção
	Movimentos diferenciais, fissuras abertas e sem preenchimento, devido à deformação lenta (movimento) do maciço rochoso (Deslocamentos diferenciais entre juntas > 2,5 mm): atirantar e drenar a rocha. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	Alerta
	Instabilidade dos taludes e escorregamentos, devido à movimentação diferencial nas Ombreiras: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	
Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Infiltrações e Vazamentos		
Surgências ou infiltrações no contato entre a barragem e as ombreiras	Aumento das pressões de poro e eventuais fugas d'água no abraço sem carreamento de material: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	Atenção
	Aumento das pressões de poro e eventuais fugas d'água no abraço com carreamento de material: deve-se rebaixar o reservatório e reforçar a ombreira. Um engenheiro qualificado deve inspecionar as condições e recomendar outras ações a serem tomadas.	Emergência
	Vazamentos/Surgências documentados e considerados controláveis: documentar e monitorar a sua evolução e promover reparo para regressão ao nível Normal.	Atenção
	Suspeita de <i>piping</i> pela fundação da barragem de concreto: <ul style="list-style-type: none"> - Deve-se rebaixar o nível do reservatório e estancar o fluxo com qualquer material disponível, caso a entrada de fluxo esteja no reservatório e promover os reparos necessários; - Deve-se posicionar um filtro com areia e brita sobre a área de saída do fluxo ou lançar algum material que impeça para evitar o carreamento de material pelo fluxo, como sacos de areia, bentonita, areia etc. 	Alerta
Vazamentos/Surgências incontroláveis no contato com ou sem carreamento de material ou <i>piping</i> em andamento: Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência	

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------


Quadro 14 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Barragem de Concreto, Ombreiras e Abraço – Infiltrações e Vazamentos		
Vazamentos	<u>Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas:</u> monitorar e promover reparo para regressão ao nível Normal.	Atenção
	<u>Infiltrações através das juntas ou de fissuras, documentadas e monitoradas, com indícios de aumento de vazão:</u> Deplecionar o reservatório a um nível que permita o reparo.	Alerta
Redução da borda livre e/ou da largura da crista	Posicionar enrocamento e sacos de areia adicionais em áreas danificadas para prevenir mais erosão do aterro; Rebaixar o nível da água no reservatório para uma cota abaixo da área afetada; Recompôr a borda livre com sacos de areia ou aterro e enrocamento; Dar continuidade a uma inspeção detalhada da área afetada até a melhoria das condições climáticas.	Atenção
Ruptura iminente ou em andamento	Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência
Equipamentos eletro e hidromecânicos		
Danos nas tubulações	<u>Um engenheiro qualificado deve inspecionar o local para determinação do nível de resposta da anomalia (normal, atenção, alerta ou emergência).</u> Verificar evidências de água saindo ou entrando na tubulação pela fissura (rachadura), orifício ou juntas da tubulação. Bater de leve na tubulação, na vizinhança da área danificada, tentando ouvir um barulho oco que mostra que se formou um vazio ao longo da parte de fora do conduto.	
Falha nos equipamentos	Avaliar a necessidade de inspeção com utilização de ultrassom para verificação da espessura da tubulação. Se houver suspeita de ruptura progressiva, um engenheiro qualificado deve inspecionar o problema e recomendar as ações a serem tomadas.	
Vazamento em válvulas	<u>Ruptura da estrutura de concreto da saída de água:</u> monitorar o desenvolvimento da ruptura progressiva medindo uma dimensão típica, como a largura transversal à tubulação. Reparar, remendando as fissuras e instalando um sistema de drenos no maciço de solo onde está alocada a estrutura de concreto (fundação). Uma substituição total da estrutura de saída de água pode ser necessária.	Alerta
	<u>Água de infiltração saindo por um ponto adjacente à saída de água:</u> examinar cuidadosamente a área para tentar determinar a causa. Verificar se a água está carreando partículas de solo. Determinar a quantidade do fluxo. Se o fluxo aumentar ou for carregado material do maciço, o nível do reservatório deverá ser rebaixado até que a infiltração pare. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a barragem imediatamente e orientar as ações a serem tomadas.	
	<u>Saída d'água liberada erodindo o pé da barragem:</u> estender a tubulação além do pé do da barragem. Proteger a região atingida com rip-rap assente sobre uma camada de solo bem compactado. Construir uma estrutura de concreto na saída da tubulação para orientar o fluxo e dissipar energia. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a barragem imediatamente e orientar as ações a serem tomadas.	Emergência

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Quadro 14 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (continuação)

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Sistemas de Comporta		
Detritos presos embaixo da comporta	Elevar e baixar a comporta vagarosamente até os detritos serem soltos e levados pela água. Usar equipe de mergulhadores para remover os detritos. Quando necessário, reparar ou substituir a grade de proteção.	Atenção
Danos no berço ou guias da comporta	<u>Danos nos dispositivos devido a ferrugens, efeitos de vibração ou tensão: evitar a operação da comporta até que seja reparada ou substituída.</u>	Alerta
	<u>Danos nos dispositivos hidromecânicos (hastes de controle, guias, pistões, ancoragem), exigindo reparos imediatos para eliminação de risco à segurança da barragem: reparar ou substituir a comporta, evitando sua operação da comporta até que o problema seja resolvido. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para avaliar a situação e orientar demais ações a serem tomadas.</u>	
	<u>Comporta com risco de ruptura e consequente esvaziamento do reservatório: emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</u>	Emergência
Comporta rachada	<u>Rachadura na comporta devido a ferrugem, erosão, cavitação, vibração ou desgastes gerando riscos de vazamentos ou perda de suporte da comporta, fazendo com que se torne inoperante: manter a comporta somente nas posições completamente fechada ou completamente aberta. Evitar a operação da comporta até que seja reparada ou substituída. Quando necessário, substituir a comporta. Um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para dar orientações e avaliar a situação para recomendação de outras ações a serem tomadas.</u>	Alerta
	<u>Risco de ruptura da comporta e consequente esvaziamento do reservatório devido à perda de suporte da estrutura: emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.</u>	Emergência
Reservatório		
Elevação do nível de montante	Verificar se aparecem novas surgências a jusante em decorrência da elevação. Estudar formas de esvaziar o reservatório antes que ocorra o galgamento ou a barragem não suporte a carga de água. Posicionar sacos de areia ao longo da crista da barragem para aumentar a borda livre e forçar um maior fluxo pelo sangradouro e dispositivos de descarga.	Atenção
	<u>Risco de galgamento: um engenheiro qualificado deve inspecionar a estrutura para dar orientações e avaliar a situação para recomendação de outras ações a serem tomadas. Implementar formas para o rebaixamento do reservatório; Pode-se aumentar a descarga de sangria, efetuando aberturas em pequenas aberturas na barragem. Executar esta ação somente em último caso. Contatar o Coordenador do PAE antes de tentar executar estas ações e atentar-se para o possível acionamento do PAE.</u>	Alerta
Galgamento da barragem iniciado	Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Quadro 14 – Possíveis ocorrências e ações de resposta (fim)

OCORRÊNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS	NÍVEL DE RESPOSTA
Reservatório		
Órgãos extravasores danificados	Reparar imediatamente os equipamentos;	Alerta
	Em caso de cheia excepcional, se o reparo não for possível para conter o galgamento, deve-se instituir o nível de emergência. Emitir os alertas previstos e promover a evacuação das áreas potencialmente inundáveis.	Emergência
Falha em dispositivo de adução ou descarga, como tomada d'água, vertedouro	Fechar a tomada d'água ou posicionar proteção temporária para o vertedouro danificado; Utilizar mergulhadores profissionais experientes para verificar o problema e, se necessário, efetuar reparos; Rebaixar o nível do reservatório até uma cota segura. Caso a tomada d'água esteja inoperante, a instalação de moto-bombas, sifões ou abertura controlada do aterro pode ser necessária.	Atenção
Sistemas de Alerta e de Aviso		
Falhas durante o período seco	Reparar os sistemas imediatamente;	Normal
	Adquirir um meio de comunicação alternativo que permita contatar os envolvidos fora da usina.	Atenção
Falhas durante o período chuvoso	Adquirir um meio de comunicação alternativo; Manter contato com a defesa civil para que o aviso, se necessário, seja comunicado pelo meio alternativo; Verificar previsões climáticas para a região.	Alerta

Apêndice 5 – Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZAS

Foram identificadas seis edificações e as instalações da PCH Monte Alto no vale a jusante (distância correspondente a um tempo de chegada de onda de 30 min – ZAS), que poderão ser afetadas pela onda de cheia que deriva de uma eventual ruptura da barragem. A área de identificação da ZAS está localizada no município de Itaú de Minas - MG.

Quadro 15– ZAS e edificações possivelmente atingidas

Identificação	Número de Edificações	Distância à barragem (m)	Coordenadas da ZAS (UTM)			Tempo de chegada da onda (h:min)	Velocidade da onda (m/s)
			Zona	E	N		
Itaú de Minas - MG							
ZAS 01	06	1.286	23 L	320797,718	7701887,037	00:30	0,35
Total	06						

1) Itaú de Minas – MG

Figura 12 – Identificação da ZAS 01 em Itaú de Minas



ZAS 01 – Itaú de Minas	Zona:	23 L	Longitude:	320797,718 E	Número de edificações: 06
			Latitude:	7701887,037 N	Número de infraestruturas: 02 Casa de Força da PCH Monte Alto Ponte 01

A seguir, apresentam-se o detalhamento e resumo de informações sobre as infraestruturas localizada na Zona de Auto Salvamento que possivelmente serão atingidas pela onda de inundação proveniente do rompimento da barragem.

Quadro 16 – Informações sobre a ponte localizada em Novo Jardim

Descrição	Item ilustrado no mapa	Distância à PCH (km)	Coordenadas (UTM) – Zona 23L	Tempo de chegada da onda (h:min)	Velocidade da onda (m/s)
PCH Monte Alto	B	1.357	320849,913 E 7701784,214 N	00:30	1,7
Ponte 1	1	1.301	320806,579 E 7701808,214N	00:30	1,7

Apêndice 6 – Localização das Estruturas e Pontos Vulneráveis na ZSS

Ao longo do trecho estudado foram definidas duas ZSS nos municípios de Itaú de Minas e Passos, estado de Minas Gerais. A seguir, tem-se a identificação e localização das Zonas de Segurança Secundária que possivelmente serão atingidas pela onda de ruptura.

Identificação	Número de Edificações	Distância à barragem (m)	Coordenadas da ZAS (UTM)			Tempo de chegada da onda (h:min)	Velocidade da onda (m/s)
			Zona	E	N		
Itaú de Minas - MG							
ZSS 01	01	10.595	23 L	320214,575	7706829,501	01:36	0,81
Passos – MG							
ZSS 02	01	33.667	23 L	320174,888	7708122,655	06:12	0,007
Total	02						

1) Passos – MG


Figura 13 – Identificação da ZSS 01 em Passos



ZSS 01 – Passos	Zona:	23 L	Longitude:	320214,575 E	Número de edificações: 01
			Latitude:	7706829,501 N	Número de infraestruturas: 00

2) Itaú de Minas – MG

Figura 14 – Identificação da ZSS 02 em Itaú de Minas



ZSS 01 – Itaú de Minas	Zona:	23 L	Longitude:	320174,888 E	Número de edificações: 01
			Latitude:	7708122,655 N	Número de infraestruturas: 00

Apêndice 7 – Modelos de Placa de Sinalização

Recomenda-se a sinalização das rotas de fuga, localizadas nas Zonas de Autossalvamento (ZAS) e Zonas de Segurança Secundária (ZSS), em direção aos pontos de encontro utilizando-se placas indicativas, como se ilustra nas Figuras 15 e 16, respectivamente. Para os pontos de risco localizados nas rodovias, é sugerido a instalação de placas sinalizadoras, como se apresenta na Figura 17.

Figura 15 – Modelo de Placa Sinalizadora para Rotas de Fuga



Figura 16 – Modelo de Placa Sinalizadora para Ponto de Encontro



Figura 17– Modelo de Placa Sinalizadora para Áreas de Risco em Pontes



Apêndice 9 – Formulário de Mensagem de Notificação



BARRAGEM DA PCH MONTE ALTO DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NÍVEL

Esta é uma mensagem de notificação da Alteração do Nível de Segurança, da PCH Monte Alto, feita pelo Coordenador do Plano de Ação de Emergência - PAE do empreendimento.

Horário: _____:_____ h

Data: _____ / _____ / _____

Nível de Segurança:

Normal Atenção Alerta Emergência

A causa da alteração é _____
(descrição mínima da situação, identificação da condição anormal, possíveis danos, risco de ruptura potencial ou real, etc).

As circunstâncias ocorridas fazem com que devam se precaver e colocar em ação as recomendações e atividades delineadas em sua cópia do PAE da Barragem da PCH Monte Alto e os respectivos Mapas de Inundação, de acordo com o nível de resposta/segurança aqui estabelecido.

Favor confirmar o recebimento desta comunicação aos Senhores:

Coordenador do PAE: Carlos Alberto dos Santos

- Telefone Trabalho/celular: XXXX/XXXX

Substituto do Coordenador do PAE: Clistian Moura Barbosa

- Telefone Trabalho/celular: XXXX/XXXX

Nós os manteremos atualizados da situação em caso de mudança do Nível de Segurança, caso ela se resolva ou se torne pior. Para outras informações, entre em contato com o Sr. _____ pelo telefone número () _____ - _____ e/ou e-mail _____.

Apêndice 10 – Formulário de Declaração de Início de Emergência



BARRAGEM DA PCH MONTE ALTO DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA


Eu, _____ (nome), na condição de Coordenador do PAE da Barragem da PCH Monte Alto e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Emergência para o barramento da PCH Monte Alto a partir das _____ horas e _____ minutos do dia ____/____/_____, em função da ocorrência de: _____

_____.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura)

(Cargo)

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------

Apêndice 11 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência



BARRAGEM DA PCH MONTE ALTO DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NÍVEL

Nível de Segurança Atual:

- Normal
 Atenção
 Alerta
 Emergência

Eu, _____ (nome), na condição de Coordenador do PAE da Barragem da PCH Monte Alto e no uso das atribuições e responsabilidades que me foram delegadas, efetuo o registro da Declaração de Encerramento da Emergência, para a Barragem da PCH Monte Alto a partir das _____ horas e _____ minutos do dia ____/____/____, em função da recuperação das condições adequadas de Segurança da Barragem e eliminação do Risco de Ruptura.

Observações:

_____.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura)

(Cargo)

Apêndice 13 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos

TERMO DE RECEBIMENTO DO PAE DA PCH MONTE ALTO E DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO PAE RECEBIDA

Declaramos, para os devidos fins, que **recebemos da empresa Votorantim Cimentos S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.637.895/0088-93, com sede na Rodovia MG-050, nº 341, Bairro Jaraguá, município de Itaú de Minas-MG, CEP 379750-00, os documentos abaixo listados, referentes ao Plano de Ação de Emergência da **PCH Monte Alto**, em conformidade com o que determina a legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e a Resolução ANEEL nº 696/2015. Os documentos entregues, nomeadamente, são:

- Plano de Ação de Emergência da PCH Monte Alto;
- Mapas de inundação proveniente da ruptura hipotética da barragem da PCH Monte Alto.

Também **ratificamos que**, durante a entrega dos documentos supracitados, **foi realizada uma apresentação**, para fins de esclarecimentos, contemplando o conteúdo listado a seguir:

- Aspectos da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, da Lei Federal nº 14.066 de 30 de setembro de 2020 e da Resolução ANEEL nº 696 de 15 de dezembro de 2015;
- Apresentação e Objetivo do PAE;
- Conceitos relacionados à ZAS e ZSS;
- Resumo do Estudo de Inundação;
- Procedimentos de Notificação e Alerta;
- Responsabilidades Gerais no PAE;
- Funcionalidades do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) e Solicitação de Recursos à União.


_____, ____ de _____ de _____.

Votorantim Cimentos S/A

Nome e cargo do representante

Entidade/Empresa Receptora

Nome e cargo do representante da
entidade receptora

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Apêndice 14 – Classificação da Barragem da PCH Monte Alto

A Lei nº 12.334, de 2010, em seu art. 7º, atribuiu ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) a competência de estabelecer critérios gerais de classificação das barragens por categoria de risco, dano potencial associado e volume.

A classificação da categoria de risco se baseia em atributos da própria barragem que podem influenciar na probabilidade de um acidente, levando em conta características técnicas, métodos construtivos, estado de conservação e idade do empreendimento, o atendimento ao Plano de Segurança de Barragem, além de outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador.


O Dano Potencial Associado é classificado em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.

Assim, a barragem foi classificada como de Categoria de **Risco Baixo** e **Dano Potencial Alto**, conferindo à estrutura a **Classe B**. De acordo com o primeiro parágrafo da Seção III da Resolução Normativa ANEEL nº 696/2017, o PAE constitui peça obrigatória para barragens classificadas como A ou B.

Quadro 19 – Classificação da barragem da PCH Monte Alto

NOME DA BARRAGEM		PCH MONTE ALTO	
NOME DO EMPREENDEDOR		VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	
DATA:		30/09/2022	
II.1 - CATEGORIA DE RISCO			Pontos
1	Características Técnicas (CT)		20
2	Estado de Conservação (EC)		1
3	Plano de Segurança de Barragens (PS)		3
PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS			24
FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO		CATEGORIA DE RISCO	CRI
		ALTO	> = 62 ou EC*=8 (*)
		MÉDIO	35 a 62
		BAIXO	< = 35
(*) Pontuação (8) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem.			
II.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO			Pontos
		DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)	20
FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO		DANO POTENCIAL ASSOCIADO	DPA
		ALTO	> = 16
		MÉDIO	10 < DP < 16
		BAIXO	< = 10
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:			
		CATEGORIA DE RISCO	BAIXO
		DANO POTENCIAL ASSOCIADO	ALTO
DANO POTENCIAL ASSOCIADO			
CATEGORIA DE RISCO	ALTO	MÉDIO	BAIXO
ALTO	A	B	B
MÉDIO	B	C	C
BAIXO	B	C	C
		CATEGORIA DE RISCO	DANO POTENCIAL ASSOCIADO
		BAIXO	ALTO
		CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM	
		B	

Fonte: Geometrisa, 2022.

	Plano de Ação de Emergência Barramento PCH Monte Alto	Atualização: 27/09/2022
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Apêndice 15 – Mapas de Inundação

A evacuação das áreas inundáveis deverá ser feita após ser emitida a notificação de emergência pelo Centro de Operação da Votorantim Cimentos S/A. A seguir, apresentam-se os mapas de inundação.